


# 新紺屋小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】




(1) 交通量の多い道路であるため安全性の向上が必要。  
<対策メニュー>  
①歩道の安全性向上(無電柱化、段差解消等)  
交通安全指導の徹底

(2) 交通量の多い道路であるため安全性の向上が必要。  
<対策メニュー>  
①歩道の安全性向上(無電柱化等、甲府駅北口～武田交差点の間)  
交通安全指導の徹底

(3) 交通量の多い道路のため安全性の向上が必要。  
<対策メニュー>  
①歩道の安全性向上(無電柱化等、武田交差点～宮前交差点の間)  
交通安全指導の徹底等  
②付加車線(右折)の設置による円滑な交通の確保(元紺屋交差点)  
交通安全指導の徹底


# 湯田小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



# 伊勢小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(2) 東西それぞれからの一方通行がある。道幅が狭く見通しが悪いが、登校時間帯の交通量が多い。  
<対策メニュー>  
①登校時間帯に警察官が立番を行い、一旦停止の徹底を図る。  
②学校による交通安全指導の徹底

(1) 道幅が狭くクラックになっているため見通しが悪いが、登校時間帯の交通量が多い。  
<対策メニュー>  
①登校時間帯に警察官が立番を行い、一旦停止の徹底を図る。  
②学校による交通安全指導の徹底

# 朝日小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】

(2) 車がようやくすれ違えるほどの幅の道で、側溝に溝蓋がないため、転落の危険性がある。

<対策メニュー>

① 溝蓋の設置

(5) 外側線とグリーンベルトが薄くなっている。

<対策メニュー>

① 外側線とグリーンベルトの再塗装

(1) 交差点の見通しが悪い。カーブミラーの位置が高く、児童と運転者がお互いを認識しづらい。

<対策メニュー>

① カーブミラーの角度調整

(3) 横沢通り工事のため東西の歩行者信号がなくなり、南北の横断の際に自転車と交錯して危険。

<対策メニュー>

① 安全確保策の実施（市と警察で協議）

② 車両止めのポストコーンの設置


(4) 横沢通り工事のため通学路として利用しているが、薄暗く危険。

<対策メニュー>

① 照明器具の増設とLED化

# 里垣小学校

## 【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



(1) 登校時間帯の交通量が多い上に、幅員が狭く車との接触の危険性が高い。

<対策メニュー>

- ①警察官による警らの強化
- ②停止線（西側・北側）の敷設（再設置）
- ③スクールゾーン標識の改善・追加設置
- ④スクールゾーン予告の路面表示
- ⑤交通安全指導の徹底

# 相川小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】

(1) 通行車両が多く、児童が巻き込まれる事故の危険性が高い。

<対策メニュー>

① 交差点内に薄層舗装を行う。

(5) グリーンベルト・外側線が薄くなっている。

<対策メニュー>

① グリーンベルト・外側線の再塗装

(4) グリーンベルト・外側線が薄くなっている。

<対策メニュー>

① グリーンベルト・外側線の再塗装

(2) 一直線の道路のためスピードが出やすいが、見通しが悪い部分がある。

<対策メニュー>


① 「歩行者注意」等の路面表示（北上する車に対して）

(3) 通行車両が多いが狭い道路のため危険を感じる。

<対策メニュー>

① 「歩行者注意」等の路面表示（北上する車に対して）

② 外側線の再塗装



# 国母小学校

## 【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 14箇所】



# 貢川小学校


【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】





# 千塚小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



# 池田小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】

(4) 車から歩行者が見えにくい。

＜対策メニュー＞

- ①薄層塗装を行う。
- ②交通安全指導の徹底、旗振り  
で注意喚起する。

(3) 県立中央病院へ向かう道  
で交通量が多く、危険である。

＜対策メニュー＞

- ①薄層舗装を行う。
- ②交通安全指導の徹底および  
旗振り等の実施

(1) 大通りで見通しがよく車  
がスピードを上げる。

＜対策メニュー＞

- ①交通安全指導の徹底

(2) 信号無視をする車がある。大  
通りで見通しがよく車がスピード  
を上げる。

＜対策メニュー＞

- ①通学路があることを示す標識、  
看板等の設置

(5) 家の塀があるため車  
が見えにくい。


＜対策メニュー＞

- ①薄層塗装を行う。
- ②交通安全指導の徹底




# 北新小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



# 千代田小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(1) 交差点で車がよく見えないために、事故が起きた時、児童が近くにいたら巻き込まれる危険がある。  
<対策メニュー>  
①ドライバーへの注意を促す路面標示

(2) ガードレールがないため、道から空き地に落ちる危険がある。(段差あり)  
<対策メニュー>  
①安全指導の徹底

# 甲運小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】

(3) 交通量が多く、大きい交差点のため横断歩道が長く危険。

<対策メニュー>

①歩道橋の設置

(1) 側道の街灯が少なく夕方から夜間にかけて防犯上の懸念がある。

<対策メニュー>

①跨線橋の道路照明灯を設置する。

②側道の防犯街路灯を整備する。

(2) 登校時の集合場所となっており、跨線橋から歩道を走行して降りてくる自転車と児童が接触する危険性が高い

<対策メニュー>


①歩道と車道の境目にポストコーンを設置

②歩道をバイク等が通行していることに関しては、自治会から交番に取り締まりを要望する。




# 玉諸小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



# 山城小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



# 大里小学校


【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】






# 東小学校

## 【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】




# 羽黒小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】




# 石田小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



# 新田小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



# 大国小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】




# 舞鶴小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



# 中道南小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



(1) カーブしている坂道が多く、幅員がせまい。路側帯及びセンターラインの標示がない。また児童生徒の通学路注意喚起の表示が見られない。路側帯及びセンターラインは一部に見られるが、消えかかっている状況。本校児童及びび南中学校生徒が通学している道路。

<対策メニュー>

- ①外側線の設置（公安委員会との協議を経て）
- ②学校前横断歩道の再塗装

# 中道北小学校

【平成26年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】

