

新紺屋小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(1) 非常に狭い箇所があり、車のすれ違いを気にしながら登校しているが、危険が伴う。
<対策メニュー>
①安全指導の徹底

(2) スクールゾーンだが、違反車両が通行し大変危険。
<対策メニュー>
①取締りの強化（立番の実施）


湯田小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



伊勢小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



国母小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



(5) 国母通りを北進する車が左折する際、住宅の塀が遮って歩いてくる児童が見えづらい。
＜対策メニュー＞
①カーブミラーの付け替え（修理）

(4) 植え込みがあるため、南北へ歩く際に東から来た車が見えにくい。
＜対策メニュー＞
①植え込みの管理者に剪定を依頼する。

(3) パチンコ店北側の水路は2.5mくらいの深さがあるが、柵が護岸に出入りできるようになっており危険。
＜対策メニュー＞
①安全指導の徹底

(1) 交通量が多い上に、全方向から右折車・左折車も多く、横断に危険が伴う。
＜対策メニュー＞
①交通安全指導の徹底

(2) 丁字路が連続し、交通量も多く、児童、車両が集中する。
＜対策メニュー＞
①スクールゾーン要望を検討

貢川小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】

(3) 道幅が狭く、スピードを出した車が登校班の列とすれ違い非常に危険。

<対策メニュー>

- ① グリーン・外側線の塗装
- ② 交差点のカラー塗装



(1) 歩道(西側)を高校生等の自転車が集団でスピードを出して走行し、危険である。

<対策メニュー>

- ① 高校への啓蒙活動
- ② 交通安全指導の徹底

(2) アルプス通り手前で歩道がなくなっており、対向車はすれ違いのために幅寄せしてくるうえにカーブで見えづらく、大変危険。

<対策メニュー>

- ① グリーン塗装
- ② 外側線塗装

千塚小学校


【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



北新小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】

(1) スクールゾーンであるが、通行車両により横断の際危険。
<対策メニュー>
① 薄層舗装をする。
② 「児童注意」路面表示をする。



甲運小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(1) 路側帯の幅が狭く、車が
すぐ横を通るため危険。

<対策メニュー>

①交通安全指導の徹底

(2) 通行量が多く、道幅が狭
いため、すれ違いのために車
が路肩に寄せてきて、通行や
信号待ちが困難。

<対策メニュー>

①交通安全指導の徹底

玉諸小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



(1) 北側からの車がスピードを出して交差点を通過するため危険。また、道も狭い。

<対策メニュー>

- ①横断歩道の設置
- ②外側線とグリーン塗装の新規設置

(2) グリーン塗装が薄くなっている。

<対策メニュー>

- ①外側線とグリーンの再塗装


(3) 狭いうえに和戸通りへの抜け道となっており、通行量が多く危険。

<対策メニュー>

- ①外側線とグリーン塗装の新規設置


山城小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



大里小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



東小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 7箇所】



羽黒小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】




石田小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



新田小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



大国小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(1) 変則交差点のため、横断中に車が通行する。青信号の時間が短い。

<対策メニュー>

①青信号の時間延長（通学時間のみ）

②横断歩道、歩行者用信号の設置

(1) 外側線、グリーン塗装が薄くなっている。スピードを出す車が多く危険。


<対策メニュー>

①外側線、グリーンの再塗装

②交差点クロスマークの設置

中道南小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(1) 幅員が狭いことや隣接地からの樹木により、交通事故の危険がある。
<対策メニュー>
①路面表示、外側線の設置
②通学路標識の設置

(2) 歩道がなく、通学路としての通行が困難。
<対策メニュー>
①歩道の設置
交通安全指導の徹底

中道北小学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



(1) スピードを出す車が多く、見通しも悪い。
＜対策メニュー＞
①横断旗の設置および交通安全指導の徹底

(2) 坂道の十字路でスピードを出す車がいる。また、カーブミラーが古い。
＜対策メニュー＞
①停止誘導線と「止まれ」文字の再塗装。
②カーブミラーの点検・補修

(3) 通行車両が多く、スピードが出ているため危険。
＜対策メニュー＞
①一時停止と横断歩道の再塗装。
②横断旗の使用などの安全指導の徹底。

(5) 歩道から畑に落ちる危険性がある。
＜対策メニュー＞
①段差の大きな場所に落下防止のポールを設置

(4) 大型トラックが多く危険。また、赤信号を避けてコンビニ駐車場を通り抜ける車がある。
＜対策メニュー＞
①歩道と駐車場の境にポストコーンを設置する。

北中学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(2) タクシー会社前の歩道と車道が区別しづらく危険。
<対策メニュー>
①横断歩道の再塗装
②安全指導の徹底

(1) 一方通行を逆に通行する車両が絶えず危険。
<対策メニュー>
①規制標識の設置(北中入口交差点)

富竹中学校

【平成27年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】

