

新紺屋小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 11箇所】

(3) 歩道が狭く、自動車・自転車の交通量が多く危険である。

<対策メニュー>

①歩行者注意の路面標示

(11) 歩道が狭い箇所があり、自動車・自転車の交通量が多く危険である。

<対策メニュー>

①グリーンベルトの設置

(4) 歩道が狭い。朝は通勤・通学者が集中し、信号待ちで危険な状況がある。

<対策メニュー>

①安全指導の徹底

(1) 交通量が多い。「新紺屋西」信号付近は、道幅が狭まり、見通しが悪い。路上駐車が多い。

<対策メニュー>

①取り締まり強化（立ち番）

②グリーンベルトの設置

(10) 大通りへの抜け道として利用されているため、交通量が多く危険である。

<対策メニュー>

①歩行者注意の路面標示

(5) 歩道が狭い。自転車が歩道に進入してくることもあり、危険である。

<対策メニュー>

①安全指導の徹底

②注意喚起の看板設置

新紺屋小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 11箇所】

(8) 信号のない交差点で、見通し
が悪い。交通量が多く、歩道も狭い
ため危険である。

<対策メニュー>

①歩行者注意の路面標示・外側線の
設置

(7) 坂を下りてくる自転車と接触の恐
れがある。壁があり見通しが悪い。

<対策メニュー>

①外側線の再塗装

(6) 道幅が狭い。自動
車のすれ違いが多く、児
童の通学に危険が伴う。

<対策メニュー>

①歩行者注意の路面標示

(9) 道幅、歩道が狭く、電柱が設
置されている箇所は特に危険である

<対策メニュー>

①歩行者用白線の再塗装・停止線の
設置・歩行者注意の路面標示

②グリーンベルトの設置

(2) 交通量が多く、スピードを出
す車がある。歩道の幅が不十分な箇
所がある。

<対策メニュー>


① 歩行者注意の路面標示

グリーンベルト・外側線の設置

②安全指導の徹底


里垣小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】




里垣小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



相川小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】




相川小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



国母小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



貢川小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



千塚小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



池田小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



池田小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



(1) グリーンベルトが色あせて薄くなっている。
<対策メニュー>
①グリーンベルトの再塗装(一部新規)

(2) 柵が簡易的なものであり、危険である。
<対策メニュー>
①新しい柵の設置

(5) 制限速度を超えて走行する自動車が見受けられ、危険である。
<対策メニュー>
①路面標示・横断歩道の設置(要検討)


北新小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】




甲運小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】




玉諸小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



山城小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



大里小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】




東小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



羽黒小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



石田小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



新田小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



大国小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】




舞鶴小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



中道南小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



善誘館小学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



南中学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



北中学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



笛南中学校

【平成28年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】

