

# 新紺屋小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 伊勢小学校


【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 朝日小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 国母小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(2) 狭い路地が多く、歩行者の合流がわかりにくい。  
<対策メニュー>  
① 安全指導の徹底

(1) グリーンベルトが薄くなっており、認識しにくい。  
<対策メニュー>  
① グリーンベルトの再塗装と外側線の設置

# 千塚小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 北新小学校


【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 千代田小学校


【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 甲運小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】




(1) スピードを出す自動車が多く見受けられ、児童の通学に危険が伴う。  
<対策メニュー>  
① グリーンベルト・外側線の設置

(2) 押しボタン式の信号機が変わるまでの時間が長い。  
<対策メニュー>  
① 信号機の調整

# 玉諸小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



# 山城小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



(2) 見通しの悪い交差点であり、交通量が多いため、児童の通学に危険が伴う。  
<対策メニュー>  
① 交差点のカラー塗装  
② 通学路注意の路面標示

(1) 見通しの悪い交差点に、スピードを出して侵入する自動車が見受けられ、危険である。  
<対策メニュー>  
① 停止線の設置  
② 注意喚起の路面標示


# 大里小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



# 東小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 7箇所】



(4) 道幅が狭いにも関わらず、スピードを出して通る自動車が見受けられる。

<対策メニュー>

- ① 車両の取り締まり

(6) グリーンベルトと外側線が消えかけている。

<対策メニュー>

- ① グリーンベルトと外側線の再塗装


(3) 階段が欠けている箇所がある。また、手すりも修理不足の箇所があり、危険である。

<対策メニュー>

- ① 階段の補修

# 東小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 7箇所】



(5) 見通しの悪い道であり、停止線と「止まれ」の表示が認識しにくく、危険である。  
<対策メニュー>  
① 停止線と「止まれ」の路面の再塗装

(2) グレーチングが壊れている個所や、小さな穴が開いていて箇所があり、危険である。  
<対策メニュー>  
① グレーチングの補修

(1) グレーチングがずれており、危険である。  
<対策メニュー>  
① グレーチングの補修

# 東小学校


【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 7箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 羽黒小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



(2) 道幅が狭いが、自動車の通行量が多く、危険である。

<対策メニュー>

- ① グリーンベルトと外側線の設置

(3) 道幅が狭いが、自動車の通行量が多く、危険である。

<対策メニュー>

- ① グリーンベルトと外側線の設置

(1) 道幅が狭いが、自動車の通行量が多く、危険である。

<対策メニュー>

- ① グリーンベルトと外側線の設置
- ② 交差点の注意喚起（道路鋏等）

# 石田小学校


【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

# 新田小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



(3) ガードレールが設置されているが、増水時に落下の危険性がある。

<対策メニュー>

- ① 安全指導の徹底

(1) 交差点のガードポールが剥離している。

<対策メニュー>

- ① ガードポールの補修

(2) 横断旗がなく、交通指導等ができない。

<対策メニュー>

- ① 横断旗の設置

(4)、路肩の雑草が幅員を狭めていて、危険である。

<対策メニュー>

- ① 除草作業
- ② 安全指導の徹底


# 大国小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】




# 舞鶴小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】




# 中道北小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】




# 中道北小学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



# 東中学校

## 【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



# 西中学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



# 北中学校

## 【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



# 笛南中学校

【平成29年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】

