

新紺屋小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



湯田小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



伊勢小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



里垣小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



相川小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



相川小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



貢川小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



(1) 貢川小児童がアルプス通りを西側から東側へと横断する際、歩道を走ってくる高校生の自転車と接触する危険が大きい

<対策メニュー>

- ① 県教育委員会へ高校生の自転車マナーについて指導を依頼
- ② 横断歩道の水たまりについて改修する

甲府市立貢川小学校

池田小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



北新小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



甲運小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>)「地理院地図」を加工して作成