


## 記録表No.15-1

人 孔 番 号			下流人孔番号 J117116002							
区 画	メ	ッ	シ	ユ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別	
人 孔 内 点 検										



排水方向 →→→ 上流[J117116003] から 下流[J117116002]

[illegible]

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR2-1）


## 本 管 調 査 記 録 表

記録表No.15-2

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117116003				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			角形特殊	7.23	5.23	鉄600
人 孔 内 点 検						
直壁:腐食B（写真No,276） 斜壁:浸入水B（写真No,277）						

路 線 番 号		K117116003	
管 種	管 径	線 路 延 長	
ヒ-6管	2000	138.73	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117116002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人 孔 内 点 検						




排水方向 →→→ 上流[J117116003] から 下流[J117116002]

継 手 部	継 手 数		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	管 本 数 [ 56 本 ] 不 良 管 数 [ 56 本 ] 取 付 管 数 [ 0 個 所 ] D V D 情 報 [                    ] [                    ] [                    ] 布 設 年 度 昭和 占 有 位 置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号      2 番				
	写 真 番 号		69																	87												
	内 容		浸 入 水																	浸 入 水												
	距 離		62.79																	104.84												
本 管 部	管 本 数		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	[                    ] [                    ] [                    ] 占 有 位 置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号      2 番				
	写 真 番 号		67	68	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	88	89	90	91	92	93					
	内 容		腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食						
	距 離		60.11	62.79	65.32	67.93	70.29	72.64	75.07	77.63	80.09	82.33	84.52	87.97	89.38	92.94	94.43	97.20	99.63	102.27	104.84	107.71	110.14	112.58	115.93	117.39	119.74					
取 付 管 部	取 付 管 位 置																															
	写 真 番 号																															
	内 容																															
	距 離																															
考 察																備 考		調査方法:管路内潜行目視調査														
異 状 内 容			管の腐食		上下方向のたまり			管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他1		その他		合計				
異 状 個 所			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
継 手 部															5													5				
本 管 部						55				1																		56				
取 付 管 部																																
計						55				1					5													61				

人	孔	番	号	上流人孔番号 J117116003						
区	画	メ	ッ	シ	ユ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
							角形特殊	7.23	5.23	鉄600
人 孔 内 点 検										
直壁: 腐食B (写真No,276)										
斜壁: 浸入水B (写真No,277)										

路線番号	K117116003	
管種	管径	線路延長
11-4管	2000	138.73

人	孔	番	号	下流人孔番号 J117116002							
区	画	メ	ッ	シ	ユ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	
人						孔		内		点	検

[illegible]

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR2-1）


# 本 管 調 査 記 録 表

記録表No.16-1

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117116002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人 孔 内 点 検						

路 線 番 号		K117116002	
管 種	管 径	線 路 延 長	
ヒ-6管	2200	188.00	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117116001				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			角形特殊	8.32	6.12	鉄900×600
人 孔 内 点 検						
マンホール周辺:クラックB (写真No,278) 直壁:浸入水B (写真No,279) 斜壁:鉄筋露出B (写真No,280)						



排水方向 →→→ 上流[J117116002] から 下流[J117116001]

継 手 部	継 手 数																										管 本 数						
	写 真 番 号	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	[ 62 本 ] 不 良 管 数 [ 62 本 ] 取 付 管 数 [ 0 個 所 ] D V D 情 報 [ ] [ ] [ ] }				
	内 容								浸 入 水																								
									C																								
	距 離							21.00																									
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		[ ] [ } ] [ ] 布 設 年 度 昭和 占 有 位 置  1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他  該 当 番 号 3 番				
	写 真 番 号	102	103	104	105	106	107	108	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
	内 容	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食							
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
	距 離	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00	45.00	48.00	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00							
取 付 管 部	取 付 管 位 置																																
	写 真 番 号																																
	内 容																																
	距 離																																
考 察																備 考			調査方法:管路内潜行目視調査														
異 状 内 容		管の腐食			上下方向のたまり			管の破損			管のクラック			管の継手スレ			浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他1		その他		合計		
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
継 手 部																																1	
本 管 部						62																										62	
取 付 管 部																																	
計						62																										63	

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR2-1）

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117116002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人 孔 内 点 検						

## 本 管 調 査 記 録 表

路 線 番 号	K117116002	
管 種	管 径	線 路 延 長
ヒ-6管	2200	188.00

記録表No.16-2

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117116001				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			角形特殊	8.32	6.12	鉄900×600
人 孔 内 点 検						
マンホール周辺:クラックB (写真No,278) 直壁:浸入水B (写真No,279) 斜壁:鉄筋露出B (写真No,280)						




排水方向 →→→ 上流[J117116002] から 下流[J117116001]

継 手 部	継 手 数		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	管 本 数		
	写 真 番 号																											[ 62 本 ]		
	内 容																											[ 不良 管 数 ]		
																												[ 62 本 ]		
																												[ 取 付 管 数 ]		
距 離																											[ 0 個 所 ]			
本 管 部	管 本 数		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	D V D 情 報		
	写 真 番 号		128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	[ ？ ]		
	内 容		腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	腐 食	[ ？ ]		
																												[ ？ ]		
																												[ ？ ]		
距 離		75.00	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00	105.00	108.00	111.00	114.00	117.00	120.00	123.00	126.00	129.00	132.00	135.00	138.00	141.00	144.00	147.00	布 設 年 度			
取 付 管 部	取 付 管 位 置																											昭和		
	写 真 番 号																											占 有 位 置		
	内 容																											1 国道		
																												2 県道		
																												3 市道		
距 離																											4 町道			
考 察	内 容																											5 私道		
																											6 その他			
																											該 当 番 号 3 番			
	考 察															備 考		調査方法:管路内潜行目視調査												
異 状 個 所	異 状 内 容	管の腐食		上下方向のたるみ			管の破損		管のクラック			管の継手スレ			浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他1		その他		合計	
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
	継 手 部																1												1	
	本 管 部				62																								62	
	取 付 管 部																													
計				62												1												63		

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117116002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人 孔 内 点 検						

路 線 番 号	K117116002	
管 種	管 径	線 路 延 長
11-4管	2200	188.00

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117116001				
区 画	メ ッ シ ュ	図 面 番 号	人 孔 種 別	人 孔 深 度	管 頂 深 度	人 孔 蓋 種 別
			角形特殊	8.32	6.12	鉄900×600
人 孔 内 点 検						
マンホール周辺:クラックB (写真No,278)						
直壁:浸入水B (写真No,279)						
斜壁:鉄筋露出B (写真No,280)						

[illegible]