大里小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　2箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

東小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　8箇所】

（１）見通しが悪く危険である上に一時停止を無視して交差点に突っ込んでくる車が多い。
＜対策メニュー＞
① ラバーポールの設置
② 停止線の再塗装

（２）見通しが悪く危険である。止まれの表示が消えかかっている。
＜対策メニュー＞
① 歩行者向け止まれの標示の設置

（５）階段の滑り止めがはがれている。階段を上がり歩道にでる所で自転車とぶつかる可能性がある。
＜対策メニュー＞
① 階段付近の歩行者へ注意喚起路面標示の設置・滑り止めの改修

（６）見通しが悪い交差点で危険である。
＜対策メニュー＞
① 一時停止の設置

（７）角地にあるため北側の右折車線から南進してきた車が直接進入するなど危険である。児童の通学路であり，見通しが悪く交通量が激しい上に，道幅が狭い
＜対策メニュー＞
① ボラードの設置

（８）電柱を支えるワイヤーが黄色い筒から飛び出していて危険である。
＜対策メニュー＞
① NTT に補修依頼をする

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

東小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　8箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

羽黒小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　1箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

石田小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　3箇所】



国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

新田小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　1箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

大国小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　1箇所】



国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

舞鶴小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　2箇所】



国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

中道南小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　2箇所】



（１）狭く、坂道とカーブがある道で、見通しが悪いのにもかかわらず、スピードを出す車が多く危険である。
＜対策メニュー＞
①　路面に徐行を促す表示を行う。

（１）狭い道から大通りに出て、道路を横断するのだが、カーブがあり危険である。
＜対策メニュー＞
①　自治会で横断歩道移設の要望書を提出
②　要望書を受けて、横断歩道を移設

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

善誘館小学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　3箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

富竹中学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　1箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

上条中学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　4箇所】

国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

笛南中学校

【平成31年度通学路合同点検　危険箇所　1箇所】



国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成