対策一覧表

令和6年3月時点

【新紺屋小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道8号　広庭御崎線 市道18号　堅本通り線	山の手通りの一本北の東西の市道（武田通り「武田二」交差点から「国立病院南」交差点の間）	児童の下校路であり、これまでは２つの横断歩道を渡って下校していたが、新たに横断歩道が設置されれば横断歩道を渡るのが１回で済む。交通量が激しい上に、道幅が狭いので横断歩道の設置が望まれる。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
2	県道31号　甲府山梨線	新紺屋小学校東の武田通りに設置されている歩道橋	歩道橋の上の電線が傘等でも届く位置にあり、登下校時の際に危険である。電線の位置を高くする等の処置が必要である。	①設置事業者への指導	①山梨県	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【伊勢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道613号　畔増坪線	住吉４－１３入明寺付近	道が極端に狭くて交通量が多い。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【相川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道340号　小松峯本線 市道361号　塔岩塚原線	甲府市西田町５-３４付近 甲府西田郵便局東側四つ角	多くの児童が通学する道路であるが、自動車の交通量が多い。そこを横断する必要があるので、登下校時には、地域の見守り隊や保護者の旗振り当番が児童の安全を見守っている。通学路であることの大きな表示があると運転手の注意が喚起されることが期待できる。	①横断歩道の塗り替え ②南側から北側の通行者に対して「歩行者注意」の路面標示と外側線の塗り替え ①②は路面改修と同時に行う。	①②甲府市	①②平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、甲府市PTA連合会、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【国母小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道951号　中央市場1号線 市道952号　中央市場2号線 法定外道路	南西公民館北交差点	南西公民館北の交差点で、東西に走る車の信号無視が目立ち、「国母小通学路」の看板の文字が消えていて読みづらい。	①標示の交換	①甲府市	①令和2年度（済）
2	市道593号　下石田村中(4)線	国母小学校東側道路	グリーンベルトが消えていてわかりづらい。	①外側線とグリーンベルトの再塗装（川から田んぼ（ツルハの裏手）））	①甲府市	①令和2年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【貢川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道524号　高畑富竹新田線 市道486号　富竹南河原線	富竹３丁目５－１０宅南側水田付近	朝の通勤時間帯に「富竹三」信号より進入禁止であるためか、かなりの速度で東進する車に加え、北から南進し右折する車もある。東進する車両と西進する車両のすれ違いがある中で、登校する富竹中生徒と本校児童のすれ違いもあり、グリーンゾーンもあるが狭い道路であり非常に危険である。	①グリーンベルトの再塗装（ゴミ集積所のあるT字路から、歩道と車道の段差があるところまで）	①甲府市	①令和元年度（済）
2	法定外道路 県道5号　甲府南アルプス線	アルプス通り、サイゼリア交差点、西側横断歩道	交差点を北進して横断する場合、歩行者専用信号がないため、車両の信号を見て横断している。朝の時間のためｱﾙﾌﾟｽ通りから入る車両と児童とが重なる場合がある。 また、歩行者からは、街路樹に妨げられ、車両の信号が見えにくい。	①歩行者用信号機を設置	①甲府警察署	①令和元年度（済）
3	県道5号　甲府南アルプス線	アルプス通り、スターバックスコーヒーかど交差点、	路地から出てくる車両には、「とまれ」の標識はあるものの、横断歩道がない中で、短い距離ではあるが、児童は道路を横切っており、危険である。	①横断歩道の設置⇒横断歩道設置不可のため、学校の安全指導を継続 ②近隣交番に取締り依頼	①②学校	①②平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、甲府市PTA連合会、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【千塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道389号　中道線	千塚１丁目２ ＪＡ千塚支店南西から千塚西団地東交差点まで	スクールゾーンになっているが、子ども達の登校時には交通量が多く、しかも制限時速の２０ｋｍを超える車が非常に多い。道幅が狭く、子ども達が傘をさす雨天時は特に危険である。	①交番や警察へ現状改善・取り締まりの依頼	①学校	①平成30年度（済）
2	市道401号　飯田町線	千塚２丁目２６ 「お食事処もりやま」南東交差点	この交差点は押しボタン式の信号のため、ドライバーがスピードを出して通過する。そのため、赤信号で停まらなかったり、赤信号になるまでに渡りきろうとスピードを上げる車があり、児童の横断時に危険を伴う。	①交番に通学時の立番依頼	①学校	①平成30年度（済）

対策一覧表

令和6年3月時点

【千塚小学校】（前項の続き）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3	市道399号　大坂北線	千塚１丁目２ 千塚小正門前	正門から道路へ出たり、学童側へ道路を横断したりする際、車と接触するする危険性が大きい。道幅が狭く横断歩道がないため、正門から一歩外へ踏み出すと道路であったり、車側からは、外構壁により、子どもの発見が遅くなる。	①「歩行者注意」の路面表示と路面への着色	①山梨県	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道106号　中下条甲府線	県道中下条甲府線 （飯田通り） 金竹跨線橋北信号付近	多数の児童が通る場所で信号も設置されている。しかし、スピードを出して通過している車が多く、道路も直線でなく見通しも悪い。	①薄くなっている減速マークを南北の両側で再塗装	①山梨県	①平成30年度（済）
2	市道460号　下飯田敷島線 市道464号　下河原荒川線	池田保育園北交差点	制限速度２０ｋｍだが、それ以上のスピードで通る車が多く危険である。時間帯によっては、保育園にお迎えの車もあり危険である。	①南北の両道路に「学童注意」の路面標示	①甲府市	①令和3年度（済）
3	市道863号　下河原長塚線	池田３丁目 中央線：中村踏切北	道幅も広く、通過する車のスピードも速い。路側帯の標示が消えかけている。	①外側線を再塗装（中村踏切～「長塚」信号まで）	①甲府市	①令和3年度（済）
4	市道876号　池田小学校南通り線 市道933号　長松寺新田線 法定外道路・水路	池田小学校南入口交差点	押しボタン信号機が設置されているが、信号が赤になっても気づかずに進んでくる車が多い。	①東西の両側に「学童注意」の路面標示	①甲府市	①令和3年度（済）

対策一覧表

令和6年3月時点

【池田小学校】（前項の続き）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
5	市道876号　池田小学校南通り線 法定外水路	西公民館西水路	柵のない水路で高低差がある。雨の日には流量も多く危険である。	①赤白柵の設置	①甲府市	①平成31年度（済）
6	市道463号　寿町下河原線	県立甲府西高校北歩道	通学する高校生や通勤の自動車により交通量が非常に多い。しかし、歩道が狭く児童の通行が危険である。路側帯が薄くなっている。	①外側線の再塗装	①甲府市	①令和3年度（済）
7	市道859号　金竹2号線 公衆用道路・甲府市	池田公園東の交差点	児童も多く通る場所であるが、見通しが悪く危険である。	①東西の両側に「学童注意」の路面標示（東から西に向かっての標示は、ひとつ東のＴ字路より東側に標示）	①甲府市	①令和3年度（済）
8	県道106号　中下条甲府線	飯田通り	車道に水がたまり、登下校中に、全身濡れてしまうこともある。	①側溝の清掃 ②道路の凹凸について整備	①②山梨県	①②平成31年度（済）
9	市道736号　長松寺荒川線 市道934号　荒川1(2)号線 公衆用道路・甲府市	JR中央線長松寺北　交差点	交通量が以前より大変多くなり、横断歩道に児童が待っていても車が止まらない。道路も直線でないので見通しも悪い。	①学校での安全指導を継続	①学校	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、山梨県中北建設事務所、甲府市PTA連合会、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【北新小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道111号　緑ヶ丘運動公園線	緑が丘プール西側の横断歩道	車の往来が激しく見通しが悪いので危険。 路面がでこぼこしており、雨の日に水がはねかえってくる状況。	①安全指導の継続	①学校	①平成30年度（済）
2	市道718号　北新和田線	竜雲橋の横断歩道付近	道路が狭いわりには交通量が多い。S字カーブで車が人や信号に気付きにくい。 信号待機する歩道も狭い。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
3	県道104号　天神平甲府線 市道350号　衛戍病院東北線	国立病院前のカーブ	歩道もなく道幅が狭く、行き交う車との距離が近い。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
4	県道104号　天神平甲府線 市道345号　向田長閉線	北新2丁目県道104号変則五叉路	通学路としては短い区間だが、ガードレールも歩道もないのに交通量が多く、危険。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、山梨県中北建設事務所、甲府交通安全協会、甲府市PTA連合会、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【千代田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道659号　河方上組線	千代田小学校から千代田荘に向かう道	道路片側に引かれている路側帯が消えてしまっている箇所があるため、危険である。できたらグリーンベルトにしてほしい。	①路側帯の再塗装とグリーンベルトの設置	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【甲運小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道411号線 市道894号　甲運17号線	国道411号「和戸町」信号北側「ヤマシタコーポレーション」前	ヤマシタコーポレーション前の側溝のふたが削られていてボコボコになっている。子どもたちが登下校で通るので、つまずいてしまう恐れがある。	①既設の側溝を撤去し、新たに側溝を敷設	①山梨県	①平成30年度（済）
2	市道644号　甲運4号線	国道411号「甲運小入り口」信号を北に入り、甲運小学校に向かう市道沿い	側溝のふたやその周りが欠けてしまっている部分があり、子どもたちが足をとられ転倒の可能性がある。	①割れていたり、穴があいているものを新しいものに交換	①甲府市	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、山梨県中北建設事務所、甲府市PTA連合会、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【玉諸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道631号　上阿原新田七沢線	上阿原町７７２番地の美容室フラップ前、または上阿原町８１２番地の山信ホーム（株）上阿原倉庫前。	国道２０号上阿原交差点から北進した国道４１１号和戸西交差点までの通りは、歩道が通りの東側にある。そのため、通りの西側に居住の児童も一旦、通りを横断し歩道を通学している。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
2	市道630号　里吉向線 農道1729号線	国玉町９１３番地バロー国玉店と、つぼハ甲府東店の間の市道から青沼通りに出る付近。	国玉町９１３番地バロー国玉店と、つぼハ甲府東店の間の市道から青沼通りに出る際、特に右側（西側）の見通しが悪い。	①カーブミラーの新設	①甲府市	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、学校、甲府市消費生活課、甲府市道路河川課、教育委員会

【山城小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道689号　上今井中道 農道1158号線	上今井町２４９７番地付近 だるまやの信号から入ったT字路付近	だるまや西側のＴ字路付近は、北進する車、南進する車、東からの車があり、大変見通しが悪い。さらに車通りが多く、登下校の児童にとって危険が伴う。	①「歩行者注意」の道路標示、グリーンベルトの再塗装（市道） ②グリーンベルトの再塗装（農道）	①②甲府市	①令和2年度（済） ②令和4年度（済）
2	市道937号　小瀬2号線 法定外道路	本校正門信号付近から西に50メートル道沿いの付近	本校正門前信号機の足元の飛び出し表示のはがれ及び、自転車や通学児童が多い道路沿いにおいて、車が通行に対する注意喚起の表示等が無い部分がある。	①「止まれ」の道路標示の再塗装	①南甲府警察署	①平成30年度（済）
3	法定外道路・水路	小瀬町・上町付近を流れる五割川沿い周辺	小瀬町４１０番地～４０６番地あたりを流れる五割川沿いにおいて、柵が低い所や柵が設置されていない場所があり、１０５名の児童が利用する上で、危険を伴う箇所である。	①Ｙ時の右側の部分に柵を設置	①甲府市	①平成31年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、学校、甲府市農政課、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【大里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道29号　甲府中央右左口線	主要地方道甲府中央右左口線大里小学校入口交差点　宮原町１３２９興蔵寺前	道が興蔵寺前で広がっているため、直進や左折する車が、白線を超えて走ってきて児童に接触するおそれがある。	①外側線の再設置（直線的になるように）	①山梨県	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、教育委員会

【東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道281号　池添梅ヶ坪線	東小西門前の押しボタン信号機	「東小学校西」信号機と近いため、西門前の信号機を見落として赤でも突っ込んでくる車がいる。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
2	市道163号　以徳会北通り線 市道278号　和田平朝気線 市道931号　朝気二町目２号線 市道1550号　朝気二町目10号線	東小学校北東にある点滅信号交差点とその東側交差点の２ヵ所	点滅信号交差点は「止まれ」の文字が東側、西側共に消えかかっている。 点滅交差点の１つ東側の交差点は、停止線が消えかかっていて、一時停止しない車や自転車が多く危険である。	①「止まれ」の文字と停止線の再塗装	①南甲府警察署	①平成30年度（済）
3	市道630号　里吉向線 市道1550号　朝気二町目10号線	こせんきょう東京ガス朝気充填所の西側交差点	見通しが悪く子どもの登下校時にも通る車が多く危険である。グリーンベルトの塗装も薄くなってきている。	①グリーンベルトの再塗装	①甲府市	①令和2年度（済）
4	県道22号　甲府笛吹線 市道719号　青葉1号線	青葉町の三菱自動車の三角地帯の交差点２ヵ所	歩行者を気にせず車が突っ込んできて危険である。	①外側線の塗装（市道） ②外側線を絞る形で塗装（県道） ※三菱自動車の脇の道路	①甲府市 ②山梨県	①令和2年度（済） ②平成30年度（済）

対策一覧表

令和6年3月時点

【東小学校】（前項の続き）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
5	市道154号　以徳会南通り線 市道179号　朝気中線	東小学校西門から小僧寿司を入って西に進んだサンロードの北側の交差点	細い道で時々車が通るが、死角になりやすいので危険である。	①「学童注意」の路面表示	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【羽黒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道443号　羽黒⑵線 市道430号　八幡⑶線 市道1181号　山宮4号線	羽黒小学校西 羽黒町111-2付近の交差点	カーブミラーが設置されているが、ミラーの角度がずれているため、ドライバーから児童の姿を確認しずらくなっている。	①既存カーブミラーの調整 ②新規カーブミラーの設置	①②甲府市	①平成31年度（済） ②平成31年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市消費生活課、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【石田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道524号　高畑富竹新田線 市道883号　上石田二町目1号線 公衆用道路・甲府市	石田悠遊館北側道路 上石田３丁目3-46付近	石田悠遊館の北側の道路は、スクールゾーンに指定されているが、グリーン帯が着色されていない。 横田医院から悠遊館前、悠遊館東側の道路はグリーン帯が着色されている。 その間の部分が着色されていないので子ども目線で考えると危険性を感じる。	①注意喚起の路面表示の設置（東西2か所）	①甲府市	①令和2年度（済）
2	市道807号　南西2号線 市道1125号　石田小学校線 市道810号　南西5号線	石田小学校前押しボタン信号機	押しボタン信号西側の南西中から北上して来る車の流れがサンドラック方面から歩いてくる児童と重なり押しボタン信号手前で２段階横断となるため危険性を感じる。	①注意喚起の路面表示の設置（南の道）	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【新田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道863号　下河原長塚線 法定外道路・水路	甲府市中村町２３番地付近の交差点	交差点の「ガードポール」の剥離しており、注意喚起ができない	①ガードポールの補修	①甲府市	①令和4年度（済）
2	市道523号　竜王下河原長塚線 市道863号　下河原長塚線 市道1021号　貢川1号線 市道1295号　貢川2号線	十二代橋	グリーンベルトが薄くなり、注意喚起できない	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【舞鶴小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道59号　春日学校西通り線	丸の内２丁目 舞鶴小学校西側一方通行の南北道路	北側に位置する甲府駅周辺への迂回路になっていて、一日を通して、車両の通行が多い。特に、甲府駅西にあるタクシープールに向かうタクシーが多く、児童の登下校時にも多くの通行があり、危険である。	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
2	市道61号　百石国母線 市道57号　橘百石線 市道72号　橘飯田線	丸の内２丁目 舞鶴小東信号交差点	児童の登下校通路となっているが、駅周辺へ向かう車両の迂回路になっていることもあり、１日を通して交通量が多い。二輪車は全方向への侵入が可能で、横断歩道を通行している児童との接触の可能性がある。スピードを出して交差点に入る車両も多い。注意を喚起する標識や看板がない。	①「通学路注意」の路面表示 （南側から北側への通行者に確認できるように）	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【中道南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2014号　南小・立石線	上向山町にある北庚申橋を南に登った坂道	坂道が急になっており、車のスピードが出やすく、通学をしている子どもたちと通勤をしている方が一緒になるため、危険。また、冬の時期は、凍りやすいので、スリップ等の危険が増す状況である。	①路面に徐行を促す表示の塗装（カーブの直前ではなく、下り坂に入った半ばあたりから）	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、甲府市農政課、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【中道北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2181号　上曽根2181号線 市道2183号　上曽根2183号線 農道　11号線	しらい公園南側用水路	鉄のパイプがさびている。子供たちがのって遊ぶこともある。	①紅白のガード設置	①甲府市	①令和2年度（済）
2	市道2001号　文珠・白井河原線 農道12号線	白井公園の南側側道を東に行ったところの交差点	停止線がないか、もしくは薄くなっている。	①停止線の再塗装（南北） ②停止線の再塗装（東西）	①②甲府市	①令和3年度（済） ②令和3年度（済）
3	農道11号線 農道14号線	白井公園から南にに伸びている道路の交差点	停止線が薄くなっている	①停止線の再塗装（工事の有無の確認）	①甲府市	①令和3年度（済）
4	農道11号線 農道16号線	白井公園から南にに伸びている道路の交差点	停止線が薄くなっている	①停止線の再塗装（工事の有無の確認）	①甲府市	①令和3年度（済）
5	市道2002号　浜文珠線	駐在所北の信号を東に行ったところの交差点	停止線が薄くなっている	①②文字の塗り直し（市道と農道が交わる交差点）	①②甲府市	①令和3年度（済） ②令和3年度（済）

対策一覧表

令和6年3月時点

【中道北小学校】（前項の続き）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
6	市道2002号　浜文殊線 農道17号	駐在所北の信号を東に行き大堀川沿いの三叉路	停止線がないため南側のカーブの道路から止まらずに侵入してくる車が有り危険である。	①停止線の再塗装	①甲府市	①令和3年度（済）
7	市道2008号　浜下曽根線 市道2019号　浜本線	中道北小学校東側のせぎ（市道浜下曽根線）	学校正門前の通学路沿いにある用水路は、現在は使われていないため水は流れていないが、深くガードレールがないため大変危険である。	①白いポールの増設か水路に蓋をする	①甲府市	①令和2年度（済）
8	市道2002号　浜文殊線	駐在所北の信号を東に行き大堀川沿いの三叉路付近	路肩が崩れているため雨が降ると水たまりができる。よけようとして、過去に車と接触した児童もいた。	①路肩の舗装 ②舗装に合わせ停止線の塗装	①②甲府市	①令和5年度（済） ②令和5年度（済）
9	国道140号線 市道2008号　浜下曽根線	国道１４０号線と農道の交差点から下曽根方面	雨の日にスピードが出ている車が水を跳ね上げて歩行者に水がかかる。	①②道路の舗装	①甲府市 ②山梨県	①平成31年度（済） ②平成30年度（済）
10	県道113号　甲府精進湖線	上曽根の郵便局付近交差点	変則的な交差点で信号がないので渡るのに注意が必要	①安全指導の徹底	①学校	①平成30年度（済）
11	市道2002号　浜文殊線 公衆用道路・建設省	白井地区　草津工業倉庫付近の交差点	止まれの線が消えている	①停止線の再塗装	①甲府市	①令和3年度（済）

対策一覧表

令和6年3月時点

【中道北小学校】（前項の続き）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
12	市道2001号　文殊・白井河原線	上曽根町　１３３－８番地付近三叉路	止まれの線が薄くなっている	①停止線の再塗装	①甲府市	①令和3年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、甲府市農政課、甲府市道路河川課、教育委員会

【西中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	公衆用道路・甲府市	西中学校前道路（甲府市飯田５丁目）	宝樹寺から西中前を通り、延寿寺に伸びる道は午前７時～９時まで沿道住民や関係者のみの道（自転車・軽車両を除く）であるが、抜け道として使用している一般車が何台かあり（スピードも出しているので）危険である。	①②近隣交番に巡回指導の依頼	①甲府警察署 ②学校	①②平成30年度（済）
2	県道106号　中下条甲府線	長松寺橋	自転車走行帯があるが、幅が狭く路面が荒れており、さらに自動車がその上を走って行く。結果として、本校生徒のみならず一般の方、高校生などの自転車も全て北側の歩道に集中し、歩行者と混乱状態になっている。	①橋の架け替え（令和6年度の完成予定）	①山梨県	①対策実施中

【対策検討メンバー】甲府警察署、山梨県中北建設事務所、甲府市PTA連合会、学校、甲府市消費生活課、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道231号　南口停車場前通り線	南甲府駅前ロータリー南側横断歩道	南甲府駅と南中学校を東西につなぐ場所に位置し、南中学校への通学する生徒が一番多く登校時や下校時に用いる横断歩道であるが、交通量が非常に多く、その交通量により横断歩道の表示線が消えているところ有り。そのため横断する生徒の危険が伴う。	①横断歩道の再塗装（西側）	①南甲府警察署	①平成30年度（済）
2	市道231号　南口停車場前通り線	南甲府駅前ロータリー前の車両及び人の通行する道路　ロータリーの北側横断歩道より南側横断歩道一帯にかけて	この一帯には合わせて３つからなる横断歩道があるにもかかわらず、非常に多くの車両が横断歩道上に、またはその付近に歩行者等がいても徐行及び一時停止をせず、通行するため、黄色い安全に横断する安全指導用の旗を用いても生死に関わる恐れがあるほどの危険を伴う。	①◇マークを再塗装（南側） ②外側線の新設	①南甲府警察署 ②甲府市	①平成30年度（済） ②令和2年度（済）
3	県道103号　南甲府停車場線	南甲府駅前ロータリー前に接続する北側から繋がる斜め道路について	北側に位置する郵便局より南進するこの斜め道路が並行して南進する一時停止道路より優先しているのであるが、その点が理解されていないと思われる事態が再三見られるため危険がうかがえる。	①注意喚起の路面標示	①山梨県	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

【上条中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1306号　上条中学校2号線 市道1226号　上条中学校1号線 市道968号　古上条2号線		上条中付近の道路と変形五差路付近は、多数の生徒が通る場所だがグリーンベルト・外側線・横断歩道が色あせて薄くなっている。	①グリーンベルトと外側線の再塗装 ②横断歩道と「止まれ」の道路標示の再塗装	①甲府市 ②南甲府警察署	①令和2年度（済） ②平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、学校、甲府市道路河川課、教育委員会

対策一覧表

令和6年3月時点

【笛南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道34号　中道塩山線 市道2001号　文殊・白井河原線	白井河原橋南詰 白井町８４４付近	道路左に「止まれ」の標識があるが、その先にある停止線が消えて見えなくなっている。	①停止線の再塗装	①南甲府警察署	①平成30年度（済）

【対策検討メンバー】南甲府警察署、山梨県中北建設事務所、学校、甲府市道路河川課、教育委員会