

下水道改良工事（スR6-4）  
数量計算書

[管渠更生工：複合管]

(29, 60, 122路線)

**下水道改良工事（スR6-4）  
数量計算書【基幹事業】**

**[管渠更生工：複合管]**

**(29, 60, 122路線)**

**施工前管きょ内調査・事前処理工 数量総括表【29】** (基幹事業)

(基幹事業)

[illegible]



HPφ 1500 mm 管更生数量計算書 (製管工法)

(基幹事業)

[illegible]



(基幹事業)

[illegible]

## 数量総括表【122】

( 夜間 )

(基幹事業)

[illegible]



## 数量総括表【60】

( 夜間 )

(基幹事業)

[illegible]

## 数量総括表【60】

( 夜間 )

(基幹事業)

[illegible]

## 数量計算書

管理番号122 : K116135003

既設管内径 :  $\phi$  1200 mm

更生延長 : 76.40 m


## 更生概要

既設管内径	1200.00 mm
スパン数	1.0 スパン
路線延長	78.40 m
更生延長	$\begin{array}{ccccccc} & \text{人孔減長} & \text{上流} & 1.00 & + & \text{下流} & 1.00 \\ & 78.40 & - & 2.00 & = & & \end{array}$
取付管箇所数	11.0 箇所

## 工種

標準ストリップ管	961.38 m
曲線用ストリップ管	0.00 m
製管工	
スペーサー取付工	76.400 m
端部製管工	1.500 m
製管工 直線区間	72.500 m
製管工 曲線・段差区間	2.400 m
製管工 急曲線区間	0.000 m
目地工 曲線・段差区間	2.400 m
目地工 急曲線区間	0.000 m
端部緊張工	2.000 箇所
既設管洗浄工	76.400 m
充てん材注入工	
充てん材注入工	76.400 m
充てん材ストッパー工	2.0 箇所
急結モルタル工(1箇所当り)	0.004 m <sup>3</sup>
管内注入口工	61.0 箇所
管口仕上工	
管口仕上工	2.0 箇所
エポキシコーキング工(1箇所当り)	1.4 ℓ

更生管断面図



既設管内径	d	1200.0 mm
ストリップ厚	t	S形 ストリップ 12.5 mm
管頂部高	h	80.0 mm

標準ストリップ管

内周半径

更生管上半分内周半径

$$b' = \frac{\text{既設管内径}}{2} - \text{管頂部高} = \frac{1200.0}{2} - 80.0 = 520.0 \text{ mm}$$

更生管下半分(横半分)内周半径

$$a' = \frac{\text{既設管内径}}{2} - \text{管底部高 (管側部高)} = \frac{1200.0}{2} - 12.5 = 587.5 \text{ mm}$$

図心半径

更生管上半分図心半径

$$b = b' + \frac{t}{2} = 520.0 + \frac{12.5}{2} = 526.25 \text{ mm}$$

更生管下半分(横半分)図心半径

$$a = a' + \frac{t}{2} = 587.5 + \frac{12.5}{2} = 593.75 \text{ mm}$$

周長

上半分周長

$$L_1 = \pi \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} = \pi \times \sqrt{\frac{593.75^2 + 526.25^2}{2}} = 1762.5 \text{ mm}$$

下半分周長

$$L_2 = \pi \times a = \pi \times 593.75 = 1865.3 \text{ mm}$$

よって、ストリップ長は

$$L = L_1 + L_2 = 1762.5 + 1865.3 = 3.628 \text{ m/巻}$$

ストリップ使用量

1m当りのストリップ使用量は

$$\frac{L \times 1000}{290.0} = \frac{3.628 \times 1000}{290.0} = 12.5 \text{ m/m}$$

更生延長 76.40m      S形 ストリップより

$$\text{巻立延長} = 76.40 + 0.51 = 76.91 \text{ m}$$

$$1\text{m当りストリップ使用量} \times \text{巻立延長} = 12.5 \times 76.91 = 961.38 \text{ m}$$

SFジョイナー使用量は、ストリップ使用量と同量である。

## 目地工(曲線・段差部)

30mm超～40mm以下では段差前後1.0mの計2.0mを、  
40mm超～100mm以下では段差前後1.2mの計2.4mを段差区間とする。

段差部分 60mm:1箇所 では

$$1.2\text{m} \times 2 = 2.40 \text{ m}$$

## ジョイナーコーキング工

S形SFジョイナー使用の場合

管きょ延長1m当りのコーキング量

$$= \text{管きょ延長1m当りストリップ長} \times 0.168 \times 0.5$$

$$= 12.5 \times 0.168 \times 0.5$$

$$= 1.05 \text{ ㍔} \quad \text{※少数第3位を四捨五入して少数第2位とする。}$$

## 段差処理工

段差50mm超～100mm以下を対象とし、段差から1.0m区間をスペーサーですりつける。

段差50mm超～75mm以下はM型スペーサーを、段差75mm超～100mm以下は  
L型スペーサーを使用する。

充てん材注入工

既設管内空面積

$$A' = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 1200^2}{4} = 1130976.0 \text{ mm}^2 = 1.131 \text{ m}^2$$

更生管内空面積

上部

$$A1 = \frac{\pi a' b'}{2} = \frac{\pi \times 587.5 \times 520.0}{2} = 479879.4 \text{ mm}^2$$

下部

$$A2 = \frac{\pi a^2}{2} = \frac{\pi \times 587.5^2}{2} = 542171.4 \text{ mm}^2$$

合計

$$A = A1 + A2 = 479879.4 + 542171.4 = 1.022 \text{ m}^2$$

ストリップ管容積

$$Ast = ast \times L = 0.00111 \text{ m}^3 \times 12.5 \text{ m} = 0.014 \text{ m}^3/\text{m}$$

ast : 材料1m当りのストリップ管容積

L : 1m当りのストリップ使用量

1m当りの充てん材注入量

$$\begin{aligned} V &= A' - (A + Ast) \\ &= 1.131 - (1.022 + 0.014) \\ &= 0.095 \text{ m}^3/\text{m} \end{aligned}$$



1m当りの充てん材2注入量

$\theta$  の算定

$$\begin{aligned}\theta &= 2\cos^{-1}\left(\frac{d-2h}{d}\right) = 2\cos^{-1}\left(\frac{1200 - 2 \times 80.0}{1200}\right) \quad h : \text{管頂部高} \\ &= 2\cos^{-1}(0.8667) = 1.045\end{aligned}$$

管頂部注入量

$$V_2 = \frac{d_2}{8}(\theta - \sin\theta) = \frac{1200^2}{8}(1.045 - 0.8649) = 0.032 \text{ m}^3/\text{m}$$

1m当りの充てん材1注入量

1m当りの充てん材注入量 - 1m当りの充てん材2注入量

$$\begin{aligned}V_1 &= V - V_2 \\ &= 0.095 - 0.032 \\ &= 0.063 \text{ m}^3/\text{m}\end{aligned}$$

1日当り注入量

$$\text{1日当りの注入量 } V = 4.00 \text{ m}^3$$

1日当り充てん材1の量

$$\begin{aligned}V_1 &= \frac{\text{1日当りの注入量} \times 1.05(\text{補正係数5\%}) \times \text{1m当りの充てん材1量}}{\text{1m当りの充てん材注入量(計)}} \\ &= \frac{4.00 \times 1.05 \times 0.063}{0.095} \\ &= 2.79 \text{ m}^3 \quad \text{※少数第3位を四捨五入して少数第2位とする。}\end{aligned}$$

1日当り充てん材2の量

$$\begin{aligned}V_2 &= \text{1日当りの注入量} \times 1.05(\text{補正係数5\%}) - \text{1日当り充てん材1の量} \\ &= 4.00 \times 1.05 - 2.79 \\ &= 4.20 - 2.79 \\ &= 1.41 \text{ m}^3\end{aligned}$$

## 充てん材ストッパー工

標準断面ではダンビー工法積算資料 I-39 「C-3-2 充てん材ストッパー工」  
1箇所当り急結モルタル量と施工歩掛(標準断面)の表を参照する。

既設管径(mm)	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000
急結モルタル(m <sup>3</sup> )	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008
既設管径(mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
急結モルタル(m <sup>3</sup> )	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019

よって  $\phi 1200 = 0.004 \text{ m}^3$

## 管内注入口工

注入区間が100mを超える場合や注入ホースの引き込みが不可能な場合は、  
管内より注入を行うための注入口の穿孔を行う。

左右2箇所3m以内毎に、管頂部1箇所7m以内毎に注入口の穿孔を行う。

左右2箇所3m以内毎

注入口数  $= 76.4 \div 3 = 25.47 = 25 \text{ 個}$   
※少数第1位を四捨五入して整数止めとする。  
 $25 \times 2 = 50 \text{ 個}$

管頂部1箇所7m以内毎

注入口数  $= 76.4 \div 7 = 10.91 = 11 \text{ 個}$   
※少数第1位を四捨五入して整数止めとする。

よって

注入口数  $= 50 + 11 = 61 \text{ 個}$

## 管口仕上げ工

標準断面ではダンビー工法積算資料 I-41 「C-4-1 管口仕上げ工」  
1箇所当りエポキシコーキング量(標準断面)の表を参照する。



(ℓ)

既設管径(mm)	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000
エポキシコーキング量	0.8	0.9	1.2	1.2	1.4	1.6	2.3	2.5	2.8	3.1
既設管径(mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
エポキシコーキング量	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9

よって  $\phi 1200 = 1.4 \text{ ℓ}$

## 計算書No. 管理番号122

名称:  $\phi 1200\text{mm}$  複合管




項	目	算式	単位	数 量
ダンビー充てん材	充てん材 1	$1.2000^2 \times \pi / 4 - 1.022 - 0.032$	m <sup>3</sup>	
2号	DB2-1	$- 12.500 \times 0.00111 \text{ m}^3/\text{m} - 0.000 \text{ m}^3/\text{m}$		0.063
	充てん材 2		m <sup>3</sup>	
	DB2-2	$0.600^2 / 2 \times [\pi \times 59.9 / 180 - \sin 59.9]$		0.032
			m <sup>3</sup>	
	計			0.095
ストリップ材	S 形	$\pi \times \sqrt{\{(0.5875 + 0.00625)^2 + 0.52625^2\}} / 2$	m	周長
		$+ \pi \times \sqrt{\{(0.5875 + 0.00625)^2 + 0.59375^2\}} / 2$		3.628
			m	ストリップ長
		$3.628 \div 0.290$		12.5
スペーサー	頂部		組	
	W= 590 mm	$1.000 \div 1.200 \text{ m}/\text{枚} = 0.8 \text{ 枚}$		1.0
換算更生内径				
		$3.589 \div \pi = 1,142 \text{ mm}$		
更生管内空断面積	上面積	$\{\pi \times 0.5875 \times 0.5200\} / 2 = 0.4799 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	
	下面積	$\{\pi \times 0.5875 \times 0.5875\} / 2 = 0.5422 \text{ m}^2$		1.022
更生管内空断周長		$\pi \times \sqrt{\{0.5875^2 + 0.5200^2\}} / 2$	m	
		$+ \pi \times \sqrt{\{0.5875^2 + 0.5875^2\}} / 2$		3.589


管理番号122 K11635003

既設管径 (φ1200)


断面図




ストリップ断面図



S形SFジョイナー



S形SFジョイナー嵌合状態



規格・寸法一覧表

既設管	
内空断面積	1.131 m <sup>2</sup>
内面周長	3.770 m
更生管	
内空断面積	1.022 m <sup>2</sup>
内面周長	3.589 m
ストリップ中心周長	3.628 m

ストリップ材規格表

形式	S形
嵌合材	S形SFジョイナー
部材厚	12.5 mm
1m当たり使用量	12.5 m

ダンビー充てん材規格表

ダンビー充てん材	2号
充てん材圧縮強度	20 N/mm <sup>2</sup>

スペーサー規格表

	厚さ	幅	奥行	枚数
頂部	2.3mm	590mm	1200mm	1枚
側部	-	-	-	-
底部	-	-	-	-

## 数量計算書

管理番号60 : K116135002

既設管内径 :  $\phi$  1200 mm

更生延長 : 123.40 m


## 更生概要

既設管内径	1200.00 mm
スパン数	1.0 スパン
路線延長	125.40 m
更生延長	$\begin{array}{rcl} \text{人孔減長 上流} & 1.00 & + \\ & & \text{下流} & 1.00 \\ \hline & 125.40 & - & 2.00 & = & 123.40 \end{array} \text{ m}$
取付管箇所数	17.0 箇所

## 工種

標準ストリップ管	1548.88 m
曲線用ストリップ管	0.00 m
製管工	
スペーサー取付工	123.400 m
端部製管工	1.500 m
製管工 直線区間	121.900 m
製管工 曲線・段差区間	0.000 m
製管工 急曲線区間	0.000 m
目地工 曲線・段差区間	0.000 m
目地工 急曲線区間	0.000 m
端部緊張工	2.000 箇所
既設管洗浄工	123.400 m
充てん材注入工	
充てん材注入工	123.400 m
充てん材ストッパー工	2.0 箇所
急結モルタル工(1箇所当り)	0.004 m <sup>3</sup>
管内注入口工	100.0 箇所
管口仕上工	
管口仕上工	2.0 箇所
エポキシコーキング工(1箇所当り)	2.0 ℓ

更生管断面図



既設管内径	d	1200.0 mm
ストリップ厚	t	S形 ストリップ 12.5 mm
管頂部高	h	80.0 mm

標準ストリップ管

内周半径

更生管上半分内周半径

$$b' = \frac{\text{既設管内径}}{2} - \text{管頂部高} = \frac{1200.0}{2} - 80.0 = 520.0 \text{ mm}$$

更生管下半分(横半分)内周半径

$$a' = \frac{\text{既設管内径}}{2} - \text{管底部高 (管側部高)} = \frac{1200.0}{2} - 12.5 = 587.5 \text{ mm}$$

図心半径

更生管上半分図心半径

$$b = b' + \frac{t}{2} = 520.0 + \frac{12.5}{2} = 526.25 \text{ mm}$$

更生管下半分(横半分)図心半径

$$a = a' + \frac{t}{2} = 587.5 + \frac{12.5}{2} = 593.75 \text{ mm}$$

周長

上半分周長

$$L_1 = \pi \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} = \pi \times \sqrt{\frac{593.75^2 + 526.25^2}{2}} = 1762.5 \text{ mm}$$

下半分周長

$$L_2 = \pi \times a = \pi \times 593.75 = 1865.3 \text{ mm}$$

よって、ストリップ長は

$$L = L_1 + L_2 = 1762.5 + 1865.3 = 3.628 \text{ m/巻}$$

ストリップ使用量

1m当りのストリップ使用量は

$$\frac{L \times 1000}{290.0} = \frac{3.628 \times 1000}{290.0} = 12.5 \text{ m/m}$$

更生延長 123.40m S形 ストリップより

$$\text{巻立延長} = 123.40 + 0.51 = 123.91 \text{ m}$$

$$1\text{m当りストリップ使用量} \times \text{巻立延長} = 12.5 \times 123.91 = 1548.88 \text{ m}$$

SFジョイナー使用量は、ストリップ使用量と同量である。



充てん材注入工

既設管内空面積

$$A' = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 1200^2}{4} = 1130976.0 \text{ mm}^2 = 1.131 \text{ m}^2$$

更生管内空面積

上部

$$A1 = \frac{\pi a' b'}{2} = \frac{\pi \times 587.5 \times 520.0}{2} = 479879.4 \text{ mm}^2$$

下部

$$A2 = \frac{\pi a^2}{2} = \frac{\pi \times 587.5^2}{2} = 542171.4 \text{ mm}^2$$

合計

$$A = A1 + A2 = 479879.4 + 542171.4 = 1.022 \text{ m}^2$$

ストリップ管容積

$$Ast = ast \times L = 0.00111 \text{ m}^3 \times 12.5 \text{ m} = 0.014 \text{ m}^3/\text{m}$$

ast : 材料1m当りのストリップ管容積

L : 1m当りのストリップ使用量

1m当りの充てん材注入量

$$\begin{aligned} V &= A' - (A + Ast) \\ &= 1.131 - (1.022 + 0.014) \\ &= 0.095 \text{ m}^3/\text{m} \end{aligned}$$

1m当りの充てん材2注入量

$\theta$  の算定

$$\begin{aligned}\theta &= 2\cos^{-1}\left(\frac{d-2h}{d}\right) = 2\cos^{-1}\left(\frac{1200 - 2 \times 80.0}{1200}\right) \quad h : \text{管頂部高} \\ &= 2\cos^{-1}(0.8667) = 1.045\end{aligned}$$

管頂部注入量

$$V_2 = \frac{d_2}{8}(\theta - \sin\theta) = \frac{1200^2}{8}(1.045 - 0.8649) = 0.032 \text{ m}^3/\text{m}$$

1m当りの充てん材1注入量

1m当りの充てん材注入量 - 1m当りの充てん材2注入量

$$\begin{aligned}V_1 &= V - V_2 \\ &= 0.095 - 0.032 \\ &= 0.063 \text{ m}^3/\text{m}\end{aligned}$$

1日当り注入量

$$\text{1日当りの注入量 } V = 4.00 \text{ m}^3$$

1日当り充てん材1の量

$$\begin{aligned}V_1 &= \frac{\text{1日当りの注入量} \times 1.05(\text{補正係数5\%}) \times \text{1m当りの充てん材1量}}{\text{1m当りの充てん材注入量(計)}} \\ &= \frac{4.00 \times 1.05 \times 0.063}{0.095} \\ &= 2.79 \text{ m}^3 \quad \text{※少数第3位を四捨五入して少数第2位とする。}\end{aligned}$$

1日当り充てん材2の量

$$\begin{aligned}V_2 &= \text{1日当りの注入量} \times 1.05(\text{補正係数5\%}) - \text{1日当り充てん材1の量} \\ &= 4.00 \times 1.05 - 2.79 \\ &= 4.20 - 2.79 \\ &= 1.41 \text{ m}^3\end{aligned}$$

## 充てん材ストッパー工

標準断面ではダンビー工法積算資料 I-39 「C-3-2 充てん材ストッパー工」  
1箇所当り急結モルタル量と施工歩掛(標準断面)の表を参照する。

既設管径(mm)	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000
急結モルタル(m <sup>3</sup> )	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008
既設管径(mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
急結モルタル(m <sup>3</sup> )	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019

よって  $\phi 1200 = 0.004 \text{ m}^3$

## 管内注入口工

注入区間が100mを超える場合や注入ホースの引き込みが不可能な場合は、  
管内より注入を行うための注入口の穿孔を行う。

左右2箇所3m以内毎に、管頂部1箇所7m以内毎に注入口の穿孔を行う。

左右2箇所3m以内毎

注入口数  $= 123.4 \div 3 = 41.13 = 41 \text{ 個}$   
※少数第1位を四捨五入して整数止めとする。  
 $41 \times 2 = 82 \text{ 個}$

管頂部1箇所7m以内毎

注入口数  $= 123.4 \div 7 = 17.63 = 18 \text{ 個}$   
※少数第1位を四捨五入して整数止めとする。

よって

注入口数  $= 82 + 18 = 100 \text{ 個}$

## 管口仕上げ工

標準断面ではダンビー工法積算資料 I-41 「C-4-1 管口仕上げ工」  
1箇所当りエポキシコーキング量(標準断面)の表を参照する。

(ℓ)

既設管径(mm)	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000
エポキシコーキング量	0.8	0.9	1.2	1.2	1.4	1.6	2.3	2.5	4.0	3.1
既設管径(mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
エポキシコーキング量	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9


よって  $\phi 1200 = 1.4 \text{ ℓ}$





管理番号60 K116135002

既設管径 (φ1200)


断面図



ストリップ断面図



S形SFジョイナー嵌合状態



規格・寸法一覧表

既 設 管	
内空断面積	1.131 m <sup>2</sup>
内面周長	3.770 m
更 生 管	
内空断面積	1.022 m <sup>2</sup>
内面周長	3.589 m
ストリップ 中心周長	3.628 m

ストリップ材規格表

形 式	S形
嵌 合 材	S形 SFジョイナー
部 材 厚	12.5 mm
1m当たり使用量	12.5 m

ダンビー充てん材規格表

ダンビー充てん材	2号
充てん材圧縮強度	20 N/mm <sup>2</sup>

スペーサー規格表

	厚さ	幅	奥行	枚数
頂部	2.3mm	590mm	1200mm	1枚
側部	-	-	-	-
底部	-	-	-	-

**下水道改良工事（スR6-4）  
数量計算書【単独事業】**

**[管渠更生工：複合管]**

**(29, 60, 122路線)**

施工後管きょ内調査・事前処理工 数量総括表【29】 (市単独事業)

(市単独事業)

[illegible]

施工後管きょ内調査・事前処理工 数量総括表【122】 単独事業（夜間）

単独事業（夜間）

[illegible]



施工後管きょ内調査・事前処理工 数量総括表【60】 単独事業（夜間）

単独事業（夜間）

[illegible]


## 本管 管路調査記録表

(29, 60, 122)

上流人孔番号 117132011					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
	1E+05		特殊人孔		鉄蓋(600)
人 孔 内 点 検					
上下管口浸入水B					
上流管口破損B					
右管口土砂堆積A					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	1500	92.50	117132011

下流人孔番号 117132010					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
	1E+05		特殊人孔	3.30	1.74
人 孔 内 点 検					
床版腐食A			右流管口破損B		
人孔内腐食B			インバート破損B		
上流管口腐食A					



排水方向 →→→ 上流[117132011] から 下流[117132010]

継手 部	継手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	管本数				
	写真番号	223	225	226	227		228		230	231	232	234		236	237	238	241		244	245	246	247	249
	内 容	浸入水	浸入水	浸入水	浸入水	破損	浸入水		浸入水	浸入水	浸入水	浸入水		浸入水・すきま	浸入水	浸入水	すきま		浸入水	浸入水	浸入水	浸入水	浸入水
	距離		2.70	5.05	7.40		9.75		12.15	14.45	16.80	19.15		21.50	23.85	26.20	28.55		30.90		33.25	35.60	37.95
本管 部	管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		管本数				
	写真番号	224											240	243					管本数				
	内 容	モルタル											タルミ始り	土砂堆積始り	土砂堆積終り				管本数				
	距離	0.80											27.00	30.00	31.50				管本数				
取付管 部	取付管位置																		取付管位置				
	写真番号																		写真番号				
	内 容																		内 容				
	距離																		距離				
考 察																			考 察				

38本

34本

13箇所

1巻

カウシタ

布設年度

占有位置

1 国道

2 県道

3 市道

4 町道

5 私道

6 その他

該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容												備 考																	
		破損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行															モルタル			浸入水		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
継 手 部				1				1	9	11							22	3								1	1	31	16		
本 管 部												1			1										2	2		2	4		
取 付 管 部		2	1			1	1												15								3	1	16		
計		2	1	1		1	2	9	11			1		1			22	3		15					2	3	4	34	36		

調査件名:下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(その1)


## 本管用調査記録表

記録表No.54-2

上流人孔番号 117132011					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
	1E+05		特殊人孔		鉄蓋(600)
人 孔 内 点 検					
上下管口浸入水B					
上流管口破損B					
右管口土砂堆積A					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	1500	92.50	117132011

下流人孔番号 117132010					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
	1E+05		特殊人孔	3.30	1.74
人 孔 内 点 検					
床版腐食A			右流管口破損B		
人孔内腐食B			インバート破損B		
上流管口腐食A					



排水方向 →→ 上流[117132011] から 下流[117132010]


継手部	継手数	写真番号	249	250	251	254	256	259	260	261	262	265	267	268	管本数
			浸入水・すきま	バツキン	すきま	すきま	すきま	ズレ・すきま	浸入水	すきま	すきま	浸入水	浸入水	浸入水	
			B	C	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	
			40.30	42.65	45.00	47.35	49.70	52.05	56.75	61.45	63.80	66.15	70.85	73.20	
本管部	管本数	写真番号													管本数
取付管部	取付管位置	写真番号													管本数
考 察	異状箇所	異状内容													考 察

異 状 個 所		異 状 内 容												備 考																		
		破 損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			取付管			腐食			その他			計			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C				
継 手 部				1				1	9	11							22	3								1	1	31	16			
本 管 部												1			1										2	2		2	4			
取 付 管 部		2	1				1	1											15								3	1	16			
計		2	1	1			1	2	9	11			1		1		22	3		15					2	3	4	34	36			

本管用調査記録表

上流人孔番号 117132011						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
	1E+05		特殊人孔			鉄蓋 (600)
人 孔 内 点 検						
上下管口浸入水B						
上流管口破損B						
右管口土砂堆積A						

下流人孔番号 117132010						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
	1E+05		特殊人孔	3.30	1.74	鉄蓋(600)
人 孔			内 点 検			
床版腐食A			右流管口破損B			
人孔内腐食B			インバート破損B			
上流管口腐食A						




継 手 部	継手数	32		33		34		35		36		37		38		管口		管本数
	写真番号			269		271	272	273		274								[ 38 本 ]
	内 容			すきま ズレ	ずれ	すきま	浸入水	ズレ・すきま	すきま									不良管数
	距 離			B	C	C	C	B	B	B								
本 管 部	管本数		32	33		34	35	36		37	38							[ 13 箇所 ]
	写真番号																	V T R 番号
	内 容		土砂堆積終り							タルミ終了								[ 卷 ]
	距 離		75.50							87.00								カ ウ ン タ
取 付 管 部	取付管位置					右												[ _:_:_ ]
	写真番号					270												[ _:_:_ ]
	内 容					破損												布 設 年 度
	距 離					A												占 有 位 置
考 察	取付管位置					79.10												1 国 道
	写真番号																	2 県 道
	内 容																	3 市 道
	距 離																	4 町 道
考 察	取付管位置																	5 私 道
	写真番号																	6 そ の 他
	内 容																	該当番号 3 番
	距 離																	

[illegible]

管 路 内 調 査 記 録 表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

管理番号 115 記録表No. 115-1

上 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別		管 種	管 径	人 孔 間 延 長		下 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別											
J116135003		m			HP	Φ 1200 mm	78.4 m		J116135002		m												
人孔内点検												人孔内点検											
継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管 本 数	
	内 容												27.5				37.5					隙間 100 mm	[ 本 ]
		取付管数																					[ 箇所 ]
		不良数																					[ 本 ]
写真番号													402,403				404					405	DVD番号
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	[ 巻 ]	
	写真番号																						カウンター番号
	内 容	1.0		6.5		11.6		16.8					26.6										[ ]
		支管止め			支管止め		支管止め		支管止め				支管止め										[ ]
取 付 管 部	取付管位置		右		右									右	左					左			布設年度
	写真番号																						[ 年 ]
	内 容		塩ビ管		塩ビ管									陶管	塩ビ管					陶管			占 用 位 置
		距 離		2.9		8.1								27.9	31.7					41.2			1. 国道、県道、主要市道の車道
備 考		200		150									150	150					150			2. 裏通り、歩道内、ガードレール内	
																							前処理箇所
																							取付管せん孔箇所

異常内容	管の破損	管の腐食	管のクラック	管の継手ずれ	管のたるみ蛇行	モルタル付着	浸入水	取付管突出	油脂の付着	木の根の浸入	土砂の堆積	その他	計
異常箇所	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
継 手 部				1									1 3
本 管 部													
取 付 管 部													
合 計		1			1		2						1 3

管内調査業務 : ⑤

管路内調査記録表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

記録表No. 115-2

上流人孔No.	人孔種別	人孔深	人孔蓋種別		管種	管径	人孔間延長		下流人孔No.	人孔種別	人孔深	人孔蓋種別		
J116135003		m			HP	Φ 1200 mm	78.4 m		J116135002		m			
人孔内点検												人孔内点検		
<div>53.959.269.5</div> <div>202122232425262728293031</div> <div>53.158.566.7</div>														
継手部	継手数	管口	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	内容		隙間 100 mm		屈曲 70 mm	隙間 110 mm			浸入 水 B	すきま C	すきま C		段差 60 mm	隙間 70 mm
	写真番号		406		407				408	409				
本管部	管本数		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	写真番号													
	内容													78.8 支管止め
取付管部	取付管位置		右	左		右	左		右	左				
	写真番号													
	内容		塩ビ管	塩ビ管		塩ビ管	塩ビ管		塩ビ管	塩ビ管				
	距離		53.1	53.9		58.5	59.2		66.7	69.5				
備考	<div>150150150150150150</div> <div>前処理箇所 取付管せん孔箇所</div>													


管内調査業務：⑤

異常内容	管の破損	管の腐食	管のクラック	管の継手ずれ	管のたるみ蛇行	モルタル付着	浸入水	取付管突出	油脂の付着	木の根の浸入	土砂の堆積	その他	計
異常箇所	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
継手部				2	2								22
本管部													
取付管部													
合計				2	2								22

管 路 内 調 査 記 録 表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

管理番号 116 記録表No. 116-1

上 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別		管 種	管 径	人 孔 間 延 長		下 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別												
J116135002		m			HP	Φ 1200 mm	125.4 m		J116135001		m													
人孔内点検												人孔内点検												
継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	管 本 数	
	内 容		1.0	隙間 80 mm		屈曲 60 mm	隙間 70 mm					屈曲 60 mm	隙間 90 mm		屈曲 80 mm	すきま C	隙間 90 mm	すきま C			46.0		[ 本 ]	
		不良数																						[ 箇所 ]
		写真番号		410	411		412						413				414	415	416			417		[ 本 ]
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DVD番号	
	写真番号																						[ 巻 ]	
	内 容																	35.0				48.1	カウンター番号	
																		支管止め				支管止め	[ 箇所 ]	
取 付 管 部	取付管位置								右		左								右	左			布設年度	
	写真番号																						[ 年 ]	
	内 容									塩ビ管		陶管							陶管	陶管			占 用 位 置	
		距 離								17.7		22.7							37.0	43.0			1. 国道、県道、主要 市道の車道 2. 裏通り、歩道内、 ガードレール内 3. 上記以外 該当番号 1 番	
備 考	[ 150 ] [ 150 ] [ 150 ] [ 200 ]																							

前処理箇所  
取付管せん孔箇所

異常内容	管の破損	管の腐食	管のクラック	管の継手ずれ	管のたるみ蛇行	モルタル付着	浸入水	取付管突出	油脂の付着	木の根の浸入	土砂の堆積	その他	計
異常箇所	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
継 手 部				4	3								4 4
本 管 部													
取 付 管 部													
合 計	1			4	3								4 4

管内調査業務：⑧



管路内調査記録表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

記録表No. 116-2

上流人孔No.	人孔種別	人孔深	人孔蓋種別		管種	管径	人孔間延長		下流人孔No.	人孔種別	人孔深	人孔蓋種別								
J116135002		m			HP	Φ 1200 mm	125.4 m		J116135001		m									
人孔内点検	<div><div>62.3</div><div>76.8</div><div>83.4</div><div>86.2</div><div>49.0</div><div>52.0</div><div>74.4</div><div>79.3</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div></div> <div>次ページへ</div>											人孔内点検								
継手部	継手数	管口	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	管本数	[      本 ]
	内容				55.5 継手ずれ脱却A								75.5 すきまC			83.0 継手ずれ脱却A			取付管数	[      箇所 ]
	写真番号				418								419				420		不良数	[      本 ]
																			DVD番号	[      巻 ]
本管部	管本数		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	カウンター番号	[      ]
	写真番号																		[      ]	
	内容														80.3 支管止め	80.4 支管止め			布設年度	[      年 ]
																			占用位置	
取付管部	取付管位置		右	右			左						右	左	右			左	左	1. 国道、県道、主要市道の車道
	写真番号																		2. 裏通り、歩道内、ガードレール内	
	内容		陶管	陶管			陶管						陶管	陶管	塩ビ管			塩ビ管	塩ビ管	3. 上記以外
	距離		49.9	52.0			62.3						74.4	76.8	79.3			83.4	86.2	該当番号      1 番
備考	<div><div>150</div><div>200</div><div>150</div><div>200</div><div>200</div><div>200</div></div> <div>前処理箇所</div> <div>取付管せん孔箇所</div>																			

異常内容	管の破損	管の腐食	管のクラック	管の継手ずれ	管のたるみ蛇行	モルタル付着	浸入水	取付管突出	油脂の付着	木の根の浸入	土砂の堆積	その他	計
異常箇所	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
継手部				2	1								2 1
本管部													
取付管部													
合計				2	1								2 1

管内調査業務：⑧

管 路 内 調 査 記 録 表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

記録表No. 116-3

上 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別		管 種	管 径	人 孔 間 延 長		下 流 人 孔 No.	人 孔 種 別	人 孔 深	人 孔 蓋 種 別							
J116135002		m			HP	Φ 1200 mm	125.4 m		J116135001		m								
人孔内点検												人孔内点検							
<div>96.298.5104.2</div> <div>373839404142434445464748495051</div> <div>109.1114.3</div>																			
継 手 部	継 手 数	管口	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	内 容								105.5 継手ずれ脱却A	浸入水B	隙間80mm	浸入水A			浸入水A		浸入水A	浸入水B	
	写真番号								421	422		423							
本 管 部	管 本 数		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	写真番号																		
	内 容		90.0 支管止め				101.9 支管止め				110.5 共同管流入								
取 付 管 部	取付管位置			左		左			左		右		右						
	写真番号																		
	内 容			陶管		陶管			陶管		陶管		突出し						
	距 離			96.2		98.5			104.2		109.1		114.3						
備 考	<div>150200200300200</div> <div>前処理箇所 取付管せん孔箇所</div>																		

異常内容	管の破損			管の腐食			管のクラック			管の継手ずれ			管のたるみ蛇行			モルタル付着			浸入水			取付管突出			油脂の付着			木の根の浸入			土砂の堆積			その他			計		
異常箇所	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
継手 部			1							2																									2		1		
本 管 部																																							
取付管部																																							
合 計			1							2																									2		1		

管内調査業務：⑧

**下水道改良工事（スR6-4）  
数量計算書【補助・基幹事業】**

**[人孔鉄蓋取替工]**


工事数量総括表																
工 事 名		下水道改良工事（スR6-4）			施 工 場 所		甲府市 相生二丁目 地内 ほか			事 業 区 分		公共下水道事業				
工事区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	歩 掛 (6)	明細・規格		予定 数量	計上 数量	変更 数量	計上 数量	単位	算出根拠参照先		①		
管路【補助対象】																
マンホール工																
人孔鉄蓋取替工																
人孔鉄蓋調整・取替工（施工）																
					蓋(受枠とも)撤去工(2)	撤去リング無し	2	2			箇所	数量計算書（①）		2		
					蓋据付工(受枠とも)(1)	調整リング有り	2	2			箇所	数量計算書（①）		2		
					コンクリート削孔	電動ハンマドリル	6	6			孔	数量計算書（①）		6		
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）																
					マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)	φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm]	2	2			組	数量計算書（①）		2		
					調整リング5cm用ボルトセット	L=180	1	1			組	数量計算書（①）		1		
					調整リング10cm用ボルトセット	L=230	1	1			組	数量計算書（①）		1		
					調整器具	コマ型調整器具等	2	2			組	数量計算書（①）		2		
					コンクリート用アンカープラグ	M16	6	6			本	数量計算書（①）		6		
					マンホール調整用 無収縮モルタル	25kg入	1.90	2.0			袋	数量計算書（①）		1.90		
					調整リング(H=50)	I 種 600*50	1	1			個	数量計算書（①）		1		
					調整リング(H=100)	I 種 600*100	1	1			個	数量計算書（①）		1		
					スクラップ控除	鉄蓋及び受枠 0.074t/組	0.15	0.2			t	数量計算書（①）		0.15		
付帯工																
土工																
					床掘り	土砂 現場制約あり	0.13	0.1			m3	数量計算書（①）		0.13		
					土砂等運搬	現場制約あり 人力	0.13	0.1			m3	数量計算書（①）		0.13		
構造物撤去工																
					舗装版切断	円形カッター φ1050 t=50mm	2	2			箇所	数量計算書（①）		2		
					トラック2t積による公園外への運搬	舗装濁水収集運搬	1	1			台	数量計算書（①）		1		
					舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=50mm	0.98	0.9			m2	数量計算書（①）		0.98		
					殻運搬(As)	舗装版破砕 人力積込	0.05	0.05			m3	数量計算書（①）		0.05		
					構造物取壊し工	無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	0.06	0.06			m3	数量計算書（①）		0.06		
					殻運搬(Co)	無筋コンクリート殻 人力積込	0.06	0.06			m3	数量計算書（①）		0.06		
					建設汚泥処分費	舗装濁水(As)	0.01	0.01			m3	数量計算書（①）		0.01		
					処分費(As塊)	アスファルト舗装殻	0.05	0.05			m3	数量計算書（①）		0.05		
					処分費(無筋Co塊)	無筋コンクリート殻	0.06	0.06			m3	数量計算書（①）		0.06		
舗装復旧工																
					無収縮モルタル打設(路盤)	マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル	0.13	0.1			m3	数量計算書（①）		0.13		
					表層(車道・路肩部)	t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工	1.03	1.0			m2	数量計算書（①）		1.03		
管路【単独対象】																
マンホール工																
仮舗装撤去工																
					舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=50mm	1.03	1.0			m2	数量計算書（①）		1.03		
					殻運搬(As)	舗装版破砕 人力積込	0.05	0.05			m3	数量計算書（①）		0.05		
					処分費(As塊)	アスファルト舗装殻	0.05	0.05			m3	数量計算書（①）		0.05		
舗装仮復旧工																
					表層(車道・路肩部)	t=50mm 常温合材 人力施工	1.03	1.0			m2	数量計算書（①）		1.03		
区画線工																
					区画線設置	溶融式(手動) 実線 45cm 白色 As舗装	1.40	1.0			m	区画線工 数量計算書		1.40		
雑工																
					現場発生品・支給品運搬	クレーン付4t級、2.9t吊(参考)	1.00	1			回	既設鉄蓋及び受枠運搬				
人孔内補修工																
					既設足掛け金物撤去工		13.00	13			回					
					足掛け金物設置工		15.00	15			回					
					転落防止梯子		5.00	5			箇所					

数 量 計 算 書 （ 総 括 ） 【 補 助 事 業 】


[illegible]

標準断面図

※1 舗装復旧構成:表層(加熱):50mm + モルタル路盤層  
※2 舗装仮復旧方法:表層(常温):50mm(モルタル路盤層の上部)



標準平面図



単独対象

人孔鉄蓋調整・取替工

	有	無
撤去リング有無	0 箇所	2 箇所
設置リング有無	2 箇所	0 箇所

材料

標準型人孔鉄蓋(受枠付) 甲府市型 φ600mm(T-25)[受枠110mm]	2 組
調整リング5cm用ボルトセット L=180	1 組
調整リング10cm用ボルトセット L=230	1 組
調整器具(コマ型調整器具等)	2 組
コンクリート用アンカプラグ M16 (3本 / 1箇所)	6 本
調整モルタル (人孔調整部のみ) 0.245㎡×調整高÷0.013m3/袋	100 mm 1.9 袋

調整リング(1種) H=50	1 個
調整リング(1種) H=100	1 個
スクラップ(既設鉄蓋・受枠) 0.074t / 1組	0.15 t

土工

床堀 (人力)  $(1.05^2 - 0.82^2) \times \pi / 4 \times (0.24 - 0.05) \times 2 = 0.13 \text{ m}^3$   
土砂等運搬  $0.13 \text{ m}^3$  ※床堀と同数量

構造物撤去工

舗装版切断(φ1050) t=50mm 2 箇所  
舗装濁水処理  $0.023 \times 0.05 \times 1.05 \times \pi \times 2 = 0.01 \text{ m}^3$   
舗装版破碎 (人力)  $(1.05^2 - 0.69^2) \times \pi / 4 \times 2 = 0.98 \text{ m}^2$   
As殻運搬・処分  $0.98 \times 0.05 = 0.05 \text{ m}^3$   
Co取壊し・殻運搬・処分  $(0.82^2 - 0.60^2) \times \pi / 4 \times (0.24 - 0.11) \times 2 = 0.06 \text{ m}^2$

舗装復旧工

モルタル打設 路盤部  $(1.05^2 - 0.82^2) \times \pi / 4 \times (0.24 - 0.05) \times 2 = 0.13 \text{ m}^3$   
表層(加熱) t=50mm  $(1.05^2 - 0.67^2) \times \pi / 4 \times 2 = 1.03 \text{ m}^2$

単独対象

仮舗装撤去工

舗装版破碎 (人力)  $1.03 \text{ m}^2$  ※表層(常温)と同数量  
As殻運搬・処分  $1.0 \times 0.05 = 0.05 \text{ m}^3$

舗装仮復旧工

表層(常温) t=50mm  $1.03 \text{ m}^2$  ※表層(加熱)と同数量