

## 消火栓及び避難器具設備設置状況一覧表

小学校

学校名	消火栓	製造から 10年以上 経過した ホースの数 (A)	(A)のうち 耐圧試験対 象本数	消火器	避難器具		誘導灯	誘導標識	備考
					救助袋	避難はしご等			
新紺屋	12	19	13	28	2	2	8	12	
湯田	14	27	15	60	0	3	4	33	
伊勢	14	28	24	40	1	2	0	33	
朝日	8	8	0	27	0	6	0	32	
里垣	14	22	1	36	0	4	4	40	
相川	14	21	15	37	0	2	4	22	
国母	14	26	18	42	0	4	11	20	
貢川	13	13	0	26	0	3	5	27	
千塚	10	10	0	34	0	6	0	29	
池田	16	19	0	32	0	2	5	39	
北新	8	8	0	19	0	4	0	25	
千代田	1	2	1	22	0	0	2	2	
甲運	9	9	0	32	3	0	5	26	
玉諸	12	16	9	53	2	2	7	50	
山城	20	38	14	59	0	6	5	45	
大里	13	19	6	48	0	6	4	43	
東	14	21	8	51	0	5	4	32	
羽黒	17	28	28	53	2	2	5	48	
石田	16	29	25	48	0	2	5	55	
新田	16	23	8	51	0	5	3	41	
大国	15	0	0	43	0	7	5	23	
舞鶴	14	11	4	31	0	4	5	44	
中道南	8	12	12	30	0	0	13	11	
中道北	8	0	0	27	0	0	5	18	
善誘館	12	17	17	58	0	2	3	34	
計	312	426	218	987	10	79	112	784	