

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	1
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	外壁1 外壁 塗材①
備考	




番号	2
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	外壁2 外壁 塗材②
備考	



番号	3
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	1階、2階 部屋1(南側) 内壁 塗材③
備考	


# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	4
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	母屋内 壁 土壁+漆喰①
備考	




番号	5
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	部屋2(北側) 壁・天井 モルタル+塗材④
備考	



番号	6
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	部屋3(中央) 壁 モルタル仕上
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	7
調査日	2023年6月20日
建物名	母屋
試料名	部屋3(中央) 天井 モルタル仕上
備考	




番号	8
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	外壁(既存部) 外壁 リシン吹付(クリーム)
備考	



番号	9
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	外壁(増築部) 外壁 リシン(白)
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	10
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	増築部 床 塗床
備考	



番号	11
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	風呂場(既存部) 腰壁・壁 モルタル仕上
備考	



番号	12
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	風呂場(既存部) 壁・天井 モルタル仕上
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真




工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 風呂場(既存部)  
 壁  
 漆喰②  
有限会社三井シーステック 2023/06/20

番号	13
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	風呂場(既存部) 壁 漆喰②
備考	



工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 トイレ(既存部)  
 壁  
 じゅらく(茶)①  
有限会社三井シーステック 2023/06/20


番号	14
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	トイレ(既存部) 壁 じゅらく(茶)①
備考	



工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 部屋(既存部)  
 壁  
 じゅらく(白)②  
有限会社三井シーステック 2023/06/20

番号	15
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	部屋(既存部) 壁 じゅらく(白)②
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 部屋(増築部)  
 壁  
 じゅらく(白)③  
有限会社三井シーブスタッフ 2023/06/20

番号	16
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	部屋(増築部) 壁 じゅらく(白)③
備考	



工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 風呂(既存部)  
 壁  
 タイル貼(貼付けモルタル含む)  
有限会社三井シーブスタッフ 2023/06/20

番号	17
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	風呂(既存部) 壁 タイル貼(貼付けモルタル含む)
備考	



工事件名 特定空家等アスベスト調査業務委託  
 工事場所 甲府市山宮町726  
 小屋(南側)  
 煙突  
 煙突  
 石綿管  
有限会社三井シーブスタッフ 2023/06/20

番号	18
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	煙突 石綿管
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	19
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(南側)
試料名	屋根 瓦
備考	



番号	20
調査日	2023年6月20日
建物名	小屋(北側)
試料名	外壁 リシン吹付
備考	



番号	21
調査日	2023年6月20日
建物名	庭
試料名	地面 瓦
備考	

# 特定空家等アスベスト調査業務委託 試料採取状況写真



番号	22
調査日	2023年6月20日
建物名	庭
試料名	囲い スレート+吹付タイル
備考	