


玉諸小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】




玉諸小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】



山城小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】




大里小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



大里小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



東小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



羽黒小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>)「地理院地図」を加工して作成

石田小学校


【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 8箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>) 「地理院地図」を加工して作成

新田小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 4箇所】



大國小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 5箇所】

