

舞鶴小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>)「地理院地図」を加工して作成

舞鶴小学校


【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>)「地理院地図」を加工して作成

中道南小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



中道北小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



善誘館小学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 2箇所】



東中学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 6箇所】



南中学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



北中学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 3箇所】



北西中学校

【令和2年度通学路合同点検 危険箇所 1箇所】



(1) 朝夕の通学の時間帯に道路利用者が増加。道幅が狭く車のすれ違いが難しいため、対向車が来ないうちに通過しようスピードを出す車が多い。そのため、北進車は北西中学校門付近の横断歩道部でも徐行せずにスピードを出してくることがよくある。

<対策メニュー>

①学校や自治会から道路の拡幅を依頼する