


上流人孔番号 J120126103						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	3.17	1.20	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
直壁マジ浸入水C						

管 種	管 徑	線路延長	路 線 番 号
H・P	2000	92.65	K120126102

区 画		メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
				特殊角人孔	2.80	0.80	鉄蓋
人 孔				内 点 検			
上流管口浸入水B				直壁破損B			
上流管口腐食A							
インパット浸入水B							




継手部	継手数	管 本 数																								
	写真番号	[ 40 本 ]																								
	内 容	不良管数																								
		[ 12 本 ]																								
本管部	距離	[ 個所 ]																								
	管 本 数	V T R 番 号																								
	写真番号	[ 卷 ]																								
	内 容	カ ウ ン タ																								
[ _:_:_ ]																										
取付管部	距離	[ _:_:_ ]																								
	取付管位置	布 設 年 度																								
	写真番号	占 有 位 置																								
	内 容	1 国 道																								
2 県 道																										
考 察	距離	3 市 道																								
	内 容	4 町 道																								
		5 私 道																								
	考 察	距離	6 そ の 他																							
内 容		該当番号 3 番																								
異 状 個 所		備 考																								
異 状 内 容																										
破損																										
クラック																										
隙間ずれ																										
たるみ蛇行																										
モルタル																										
浸入水																										
取付管																										
腐食																										
その他																										
計																										
継手部		9																								
本管部		1																								
取付管部		1																								
計		9																								
異 状 内 容		2																								
破損		1																								
クラック		2																								
隙間ずれ		1																								
たるみ蛇行		2																								
モルタル		10																								
浸入水		1																								
取付管		2																								
腐食		1																								
その他		2																								
計		10																								

上流人孔番号 J120126103						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	3.17	1.20	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
直壁メジ浸入水C						

管 種	管 徑	線路延長	路 線 番 号
H・P	2000	92.65	K120126102


下流人孔番号 J121126008						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	2.80	0.80	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
上流管口浸入水B			直壁破損B			
上流管口腐食A						
インバート浸入水B						

[illegible]

上流人孔番号 J121126008						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	2.80	0.80	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
上流管口浸入水B			直壁破損B			
上流管口腐食A						
インパート浸入水B						

管 種	管 徑	線路延長	路 線 番 号
H・P	2000	126.00	K121126008


		下流人孔番号 J121126002				
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	3.35	1.45	鉄蓋
人 孔 内 点 検						

[illegible]

上流人孔番号 J121126008						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊角人孔	2.80	0.80	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
上流管口浸入水B			直壁破損B			
上流管口腐食A						
インパート浸入水B						

管 種	管 徑	線路延長	路 線 番 号
H・P	2000	126.00	K121126008

		下流人孔番号 J121126002				
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			特殊角人孔	3.35	1.45	鉄蓋
人 孔 内 点 検						

[illegible]

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH29-2)


本管用調査記録表

記録表No.54-3

上流人孔番号 J121126008						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			特殊角人孔	2.80	0.80	鉄蓋
人孔内点検						
上流管口浸入水B			直壁破損B			
上流管口腐食A						
インバート浸入水B						

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	2000	126.00	K121126008

下流人孔番号 J121126002						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			特殊角人孔	3.35	1.45	鉄蓋
人孔内点検						



排水方向 →→→ 上流[J121126008] から 下流[J121126002]

継手部	継手数	49	50	管口	管本数									
	写真番号	12			[ 51 本 ]									
	内容	すきま			不良管数									
	距離	114.57			[ 7 本 ]									
	距離	114.57			取付管数									
本管部	管本数	49	50	51	[ 1 箇所 ]									
	写真番号				V T R 番号									
	内容				[ 卷 ]									
	距離				カウシタ									
	距離				[ _:_:_ ]									
取付管部	取付管位置	右			[ _:_:_ ]									
	写真番号	11			布設年度									
	内容	接合不良			占有位置									
	距離	114.50			1 国道									
	距離	114.50			2 県道									
考察		B			3 市道									
					4 町道									
					5 私道									
					6 その他									
					該当番号 3 番									
異状内容		破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	備考		
異状箇所		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C			
継手部		1	1											
本管部														
取付管部														
計		1	1		1		2	1	1	1	2			