

継 手 部	継 手 数	管口											管本数							
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			[11 本]						
	内 容						160 すきま		161 すきま					不良管数						
							C		C					[3 本]						
本 管 部	距 離						10.00		14.20					取付管数						
	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	[4 個所]						
	写 真 番 号					158 破損	159 破損					162 たるみ	163 たるみ	異物付着	DVD 番号					
	内 容					B	B					A	A	A	プログラム番号					
取 付 管 部	距 離				5.45	6.75						18.56	19.70	19.70	[布 設 年 度]					
	取付管位置	左	左			右	右								占有位置					
	管 理 番 号	1	2			3	4								1 国 道					
	内 容	塩ビ管	塩ビ管			塩ビ管	陶管								2 県 道					
考 察	150	150			150	150									3 市 道					
	距 離	0.27	3.02			8.63	11.81								4 町 道					
															5 私 道					
															6 そ の 他					
考 察															該当番号 3 番					
異 状 個 所		異 状 内 容													備 考					
継 手 部		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
本 管 部			2						2									2	2	2
取 付 管 部																				
計			2						2	2								2	2	2

前処理箇所


取付管せん孔箇所

調査件名:下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査(H28-1)

本管用調査記録表

記録表No.45

下流人孔番号 J117134011						上流人孔番号 117134032											
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
							H・P	300	31.64	K117134032(下流)							
人孔内点検						業務名						管理番号					
						下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査(28-1)						31(下流)					



排水方向 ←←← 下流[J117134011] から 上流[117134032]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		管本数
	写真番号																		[16本]
	内容																		不良管数
	距離																		[2本]
																			取付管数
本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	[個所]
	写真番号								164								165 166 167		DVD番号
	内容								破損								たるみ クラック たるみ		[16本]
	距離								13.78								30.02 30.22 31.64		[2本]
																			布設年度
取付管部	取付管位置																		占有位置
	管理番号																		1 国道
	内容																		2 県道
	距離																		3 市道
																			4 町道
考察	異状箇所	異状内容	破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	備考						
	継手部		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C						
	本管部		1	1				2									3	1	5 私道
	取付管部																		6 その他
	計		1	1				2									3	1	該当番号 3 番



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名:下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査(H28-1)

本管用調査記録表

記録表No.8

上流人孔番号 J117135054												下流人孔番号 J117135053											
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別		管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号		区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別				
								H・P	350	24.37	K117135054												
人 孔 内 点 検												人 孔 内 点 検											
業務名												管理番号											
下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査 (28-1)												15											

排水方向 →→→ 上流[J117135054] から 下流[J117135053]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	管口	管 本 数 [12 本] 不 良 管 数 [1 本] 取 付 管 数 [2 個所] DVD 番 号
	写 真 番 号												40		
	内 容												木の根侵入 A		
	距 離												22.19		
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	[] プログラム番号 [] [] 布 設 年 度 [] 占 有 位 置
	写 真 番 号						38			39					
	内 容						たるみ	たるみ	たるみ	タルミ終了					
	距 離						8.28	B	B	B	15.49				
取 付 管 部	取 付 管 位 置														1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他 該当番号 3 番
	管 理 番 号														
	内 容														
	距 離														

考 察												
異 状 個 所	異 状 内 容											
継 手 部	破 損											
本 管 部	クラック											
取 付 管 部	隙間ずれ											
計	たるみ蛇行											
	モルタル											
	浸入水											
	取付管											
	腐食											
	その他											
	計											
	備 考											

前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH29-1)


本管用調査記録表

記録表No.92

上流人孔番号 J118135032						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	2.83	2.88	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ数 4本			インバート 破損A			
足掛金物 腐食B						
直壁 腐食B						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	400	42.70	K118135032

下流人孔番号 J118135025						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			2号人孔	3.57	3.62	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ数 8本			直壁 ブレC			
舗装 クラックB			インバート 破損A			
直壁 腐食B						



排水方向 →→→ 上流[J118135032] から 下流[J118135025]

継手 部	継手数	管口																	管本数		
	写真番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	管口		[16本]	
	内 容	写真撮影	写真撮影	写真撮影	継手隙間	木根侵入	継手隙間	継手隙間	継手隙間	写真撮影	継手隙間	継手隙間	継手隙間	継手隙間	継手隙間	写真撮影	浸入水	写真撮影	継手隙間	写真撮影	不良管数
					C	C	C	C	C		B	C	C	C	C		C		C		[5本]
	距離		2.68	5.10	7.56	10.04	12.51	14.94	17.43	19.89	22.37	24.88	27.34	29.80	32.26	34.73	37.20	37.20	39.69	41.61	V T R 番号
本 管 部	管本数	管口																	[1 卷]		
	写真番号	2	4					11							19	21		24		カウシタ	
	内 容	たるみ	たるみ					キャップ止め							たるみ	たるみ		たるみ		[0:00:00]	
			C	C											C	B		B		[0:00:00]	
	距離	1.81	3.69					15.62							34.09	35.23		38.16		占有位置	
取 付 管 部	取付管位置																				
	写真番号																				
	内 容																				
					右 7 右取付管														左 26 左取付管		1 国 道
	距離				200													150		2 県 道	
				8.26													40.50		3 市 道		
																			4 町 道		
																			5 私 道		
																			6 そ の 他		

異 状 箇 所		異 状 内 容			破 損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			取付管			腐食			その他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
異 状 箇 所	継 手									1	9										1										1	10		
	本 管												2	3																	2	3		
	取 付 部																																	
計										1	9										1										3	13		

備考		備考	
		前処理箇所	
		取付管せん孔箇所	

調査件名:下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH29-1)


本管用調査記録表

記録表No.95-1

上流人孔番号 J118135023					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			2号人孔	3.77	3.81
鉄蓋					
人 孔 内 点 検					
ステップ数 9本			上流管口 破損B		
直壁 破損A					
公共管口 破損B					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	500	66.40	K118135023

下流人孔番号 J118135017					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			2号人孔	4.02	4.01
鉄蓋					
人 孔 内 点 検					
ステップ数 8本			足掛金物 腐食B		
舗装 クラックA			直壁 破損A		
蟻盤不良			上流管口 破損A 他		



排水方向 →→→ 上流[J118135023] から 下流[J118135017]

継手 部	継手数	管口																			管本数									
	写真番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	不良管数 [26 本] 取付管数 [17 本] [12 箇所] V T R 番号									
	内 容	写真撮影	写真撮影	継手隙間	継手隙間	浸入水	継手隙間	継手隙間	継手隙間	写真撮影	継手隙間	継手隙間	浸入水	写真撮影	浸入水	写真撮影	浸入水	浸入水	写真撮影	浸入水		写真撮影	浸入水							
				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C		C	C		C			C							
		距離		2.70	5.16	7.68	7.68	10.14	12.60	15.11	17.59	20.05	22.55	24.96	27.46	29.92	32.35	34.83	37.29	37.29		39.76	42.20	44.65	46.20	47.17				
本 管 部	管本数																				[卷]									
	写真番号	3	4	6	8	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19	カウ ン タ [0:00:00] [0:00:00]				
	内 容	たるみ	破損	たるみ	たるみ					キヤップ止め		たるみ	たるみ	クラック浸入水			破損					クラック	クラック	破損			破損			
			C	C	B	C						C	C	C								C	C	C			C			
		距離	1.85	2.53	3.18	6.66					13.84		18.77	20.23	23.89			32.24					40.15	40.57	42.01			45.26		
取 付 管 部	取付管位置	左				右				左				右	左				右				左				右	1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他		
	写真番号	2				9				13				17	20				26	28	30				34	41	46			
	内 容	左取付管				右取付管				右取付管				左取付管					右取付管	右取付管	浸入水				右取付管	左取付管	右取付管			
		150				150				150	150				150	150	150				150				150	150				
	距離	2.20				7.34				11.43				15.58	19.64				25.76	28.95	31.86				35.11				41.58	
考 察																											該当番号 3 番			

異 状 個 所		異 状 内 容		破 損		ク ラ ッ ク		隙 間 ず れ		た る み 蛇 行		モ ル タ ル		浸 入 水		取 付 管		腐 食		そ の 他		計	
継 手 部		A		B		C		A		B		C		A		B		C		A		B	
本 管 部		1		3				2		8				1		10						2	
取 付 管 部										1		4				1						1	
計		1		3				5		8		1		4		1		11				3	




前処理箇所

取付管せん孔箇所

記録表No.95-2

区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
人 孔			内 点 検			

[illegible]

上流人孔番号 J117133039															下流人孔番号 J117133038						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号			区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別		
							H・P	250	27.62	K117133039											
人孔内点検														人孔内点検							
							業務名						管理番号								
							下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査(28-1)						54								

塩島楽器

雨水

ウミノ

117133039

塩島楽器2

雨水

不明

川口歯科

雨水

J117133038

雨水

駐車場

雨水


排水方向 →→→ 上流[J117133039] から 下流[J117133038]

継手部	継手数 写真番号	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	管口	管本数
	内容									194 すきま	195 すきま	196 すきま	197 すきま		198 浸入水	[13 本] 不良管数
											C	C	C	C	B	[2 本] 取付管数
	距離										17.10	19.21	21.30	23.41	26.67	[12 箇所] DVD番号
本管部	管本数 写真番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	[] プログラム番号
	内容								193 腐食							[] 布設年度
		距離								14.16						[] 占有位置
取付管部	取付管位置 管理番号	左1 人孔直接続1	左2 人孔直接続2	右3 人孔直接続3	右4 塩ビ管	左5 陶管突出しC	右6 陶管突出しC	左7 塩ビ管	左8 塩ビ管	左9 塩ビ管	右10 塩ビ管	左11 塩ビ管	右12 塩ビ管突出しC			1 国道
	内容															2 県道
		200 150 150 200 150 150 200 150 150 150 200 200														
距離				1.55	5.29	6.96	7.03	8.10		15.33	16.15		21.65	25.21		4 町道
考 察																5 私道
																6 その他
																該当番号 3 番

異状内容		破損		クラック		隙間ずれ		たるみ蛇行		モルタル		浸入水		取付管		腐食		その他		計		
異状箇所		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継手部																				1	4	
本管部																					1	
取付管部																						
計																					2	4

前処理箇所
取付管せん孔箇所

下流人孔番号 J119134052						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×2000	1.45	1.46	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
ステップ数 0本			直壁 浸入水B			
舗装 クラック C						
直壁 腐食 B						



排水方向 →→→ 上流[J119134053] から 下流[J119134052]

継手部	継手数	管本数																									
	写真番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	管口	不良管数 [23本] 取付管数 [1本] [4箇所] V T R 番号	
	内容	破損	写真撮影	写真撮影	継手隙間	継手隙間	継手隙間	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	継手隙間	写真撮影	写真撮影	写真撮影	継手隙間	継手隙間	写真撮影	破損	写真撮影	継手隙間	継手隙間	写真撮影	写真撮影		
		C				C	C	C					C				C	C		C		C	C				
距離		1.72	3.78	5.81	7.86	9.88	11.94	13.96	16.01	18.00	19.36	20.04	22.07	24.09	26.13	28.14	30.16	32.22	34.26	36.30	38.32	40.35	42.37	44.39	46.40		
本管部	管本数	管本数																									
	写真番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	管口	[1箇所] カウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該当番号 1 番	
	内容		クラック浸入水		鉄筋露出																						
		C			A																						
距離		2.34		5.86																							
取付管部	取付管位置																										
	写真番号																										
	内容																										
距離																											
考 察																											
異 状 内 容		備 考																									
異 状 個 所		備 考																									
継手部		備 考																									
本管部		備 考																									
取付管部		備 考																									
計		備 考																									

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH29-1)


本管用調査記録表

記録表No.124-1

上流人孔番号 J119134058					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	1.35	1.37
人 孔 内 点 検					
ステップ数 1本					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	300	43.45	K118134023

下流人孔番号 J118134022					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
人 孔 内 点 検					
ステップ数 2本 足掛金物 欠損					



排水方向 →→→ 上流[J119134058] から 下流[J118134022]

継手 部	継手 数	管 本 数																																[21 本]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	写 真 番 号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH29-1)


本管用調査記録表

記録表No.124-2

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						

管種	管径	線路延長	路線番号

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						



排水方向 →→→ 上流[J119134058] から 下流[J118134022]

継手部	継手数		21	管口																	管本数								
	写真番号		34																		[本]								
	内 容		写真撮影																		不良管数								
																					[本]								
距離		42.20																		取付管数									
本管部	管本数		21	22																	[個所]								
	写真番号			33																	V T R 番号								
	内 容		クラック ラック ク	C																	[本]								
																					カ ウ シ タ								
距離		42.70																		[]									
取付管部	取付管位置																				[]								
	写真番号																				[]								
	内 容																				占有位置								
距離																													
考 察																		該当番号 番											
異 状 個 所		異 状 内 容		破 損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	備 考															
継手部		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C										
本管部																													
取付管部																													
計																													



前処理箇所
取付管せん孔箇所

