


本管用調査記録表

No. 28

上流人孔番号 J118138002						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.03	1.69	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	300	44.50	K118138002

下流人孔番号 J118138001						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.60	1.69	鉄蓋
人 孔 内 点 検						



排水方向 →→→ 上流[J118138002] から 下流[J118138001]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	管口	管 本 数	
	写真番号		2	4	6	7	10	11	13	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	29	30	31	33		[22 本]	
	内 容		写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		[5 本]	
	距 離		1.63	3.62	5.63	7.64	9.65	11.67	13.67	15.67	17.70	19.69	21.71	23.74	25.72	27.71	29.71	31.70	33.71	35.74	37.75	39.76	41.85		[9 箇所]	
本管部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	[卷]	
	写真番号				2				4													6	35		カ ウ ン タ	
	内 容				たるみ				たるみ													腐食	副管		[0:00:00]	
	距 離				4.06				12.74													40.07	43.47		[0:00:00]	
取付管部	取付管位置		右	右			左	右		右	左						左	右	左						1 国 道	
	写真番号		1	3			8	3		5	17						23	25	27						2 県 道	
	内 容		右取付管	右取付管			左取付管	突き出し		突き出し	左取付管						左取付管	右取付管	左取付管						3 市 道	
	距 離		1.09	3.20			8.17	8.76		14.45	18.08						28.33	30.78	33.05						4 町 道	
考 察																									5 私 道	
異 状 内 容																									6 そ の 他	
異 状 個 所																									該当番号 3 番	
継手部																									前処理箇所	
本管部																									取付管せん孔箇所	
取付管部																										
計																										


本管用調査記録表

No. 29

上流人孔番号 J118137007					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.44	2.09
人 孔 内 点 検					
鉄蓋ガタツキ 舗装クラック					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	49.70	K118137007

下流人孔番号 J118137006					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.36	1.66
人 孔 内 点 検					
ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118137007] から 下流[J118137006]

継 手 部	継 手 数																									管 本 数
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	[25 本]
	内 容	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	不良管数
	距 離		0.40	2.54	4.52	6.51	8.52	10.53	12.52	14.54	16.52	18.52	20.53	22.53	24.52	26.50	28.51	30.52	32.53	34.52	36.54	38.53	40.55	42.55	44.55	46.57
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	[25 箇所]
	写 真 番 号							2			3	4	5		6		8	9							11	カ ウ ン タ
	内 容							たるみ			腐食	腐食	腐食		たるみ		腐食	破損							腐食	[0:00:00]
	距 離							C			A	A	A		C		A	C							A	[0:00:00] 布 設 年 度
取 付 管 部	取 付 管 位 置					左		右						左			左	右		左			左		右	占 有 位 置
	写 真 番 号					5		9						20			7	29		33			10		41	1 国 道
	内 容					左取付管		右取付管						左取付管			左浸入水	右取付管		左取付管			左浸入水	右取付管	2 県 道	
	距 離					100		100						100			100	100		100			100		100	3 市 道
考 察	距 離					8.08		11.98						23.24			28.70	32.15		35.97			41.84	45.87	4 町 道	
																										5 私 道
																										6 そ の 他
																										該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容																													
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継 手 部																															
本 管 部				1								2										5							5		3
取 付 管 部																	2													2	
計				1								2					2					5						5	2		



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本 管 用 調 査 記 録 表

記録表No.27-2

上流人孔番号 J118137007					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.44	2.09
人 孔 内 点 検					
鉄蓋ガタツキ					
舗装クラック					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	49.70	K118137007

下流人孔番号 J118137006					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.36	1.66
人 孔 内 点 検					
ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118137007] から 下流[J118137006]

継 手 部	継 手 数		管口											管 本 数
	写 真 番 号													[25 本]
	内 容													不 良 管 数
	距 離													[8 本]
本 管 部	管 本 数		25											[8 個所]
	写 真 番 号													V T R 番 号
	内 容													[25 本]
	距 離													取 付 管 数
取 付 管 部	取 付 管 位 置													[8 個所]
	写 真 番 号													V T R 番 号
	内 容													[25 本]
	距 離													取 付 管 数
考 察														V T R 番 号



前処理箇所



取付管せん孔箇所


本管用調査記録表

No. 30

上流人孔番号 J118137006					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	2.36	1.66
人孔内点検					
ステップ腐食					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	50.70	K118137006

下流人孔番号 J118137005					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.97	1.24
人孔内点検					
ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118137006] から 下流[J118137005]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		管本数
	写真番号		1	2	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	29	31	32		[25本]
	内容		写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		不良管数
	距離		1.72	3.71	5.73	7.72	9.69	11.72	13.71	15.70	17.70	19.70	21.71	23.69	25.72	27.72	29.73	31.73	33.72	35.72	37.72	39.76	41.76	43.76	45.79		[7本]
本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		[5箇所]
	写真番号					3															5	6	7				V T R 番号
	内容					腐食															腐食	モルタル	腐食				[25本]
	距離					6.21															37.70	40.10	41.71				カウシタ
取付管部	取付管位置				左			左						左										左	右		[0:00:00]
	写真番号				2			9						4									8	9			[0:00:00]
	内容				突き出し			左取付管						突き出し									接合不良	浸入水			布設年度
	距離				5.27			11.29						24.43									42.02	46.71			占有位置
考察																											1 国道
																											2 県道
																											3 市道
																											4 町道
																											5 私道
																											6 その他
																											該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容			破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
継 手 部																																		
本 管 部																1								3						3		1		
取 付 管 部																								3						1		1	4	
計																1								3	3					1	3	1	5	



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本 管 用 調 査 記 録 表

記録表No.28-2

上流人孔番号 J118137006						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.36	1.66	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	50.70	K118137006

下流人孔番号 J118137005						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.97	1.24	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137006] から 下流[J118137005]

継 手 部	継 手 数	24	管口													管 本 数	
	写 真 番 号	34														[25 本]	
	内 容	写真撮影														[7 本]	
	距 離	47.79														取 付 管 数	
	距 離															[5 個所]	
本 管 部	管 本 数	24	25													V T R 番 号	
	写 真 番 号															[卷]	
	内 容															カ ウ ン タ	
	距 離															[0:00:00]	
取 付 管 部	取 付 管 位 置															[0:00:00]	
	写 真 番 号															布 設 年 度	
	内 容	閉塞														占 有 位 置	
	距 離	C														1 国 道	
考 察																2 県 道	
																3 市 道	
異 状 個 所	異 状 内 容															4 町 道	
	破 損															5 私 道	
	クラック															6 そ の 他	
	隙間ずれ															該当番号 3 番	
異 状 個 所																	
継 手 部																	
本 管 部																	
取 付 管 部																	
計																	


本管用調査記録表

No. 31

上流人孔番号 J118137005						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.97	1.24	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	27.10	K118137005

下流人孔番号 J118137004						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.81	1.46	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137005] から 下流[J118137004]

継 手 部	継 手 数														管 本 数	
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	管口	[13 本]	
	内 容	1 写 真 撮 影	4 写 真 撮 影	5 写 真 撮 影	7 写 真 撮 影	8 写 真 撮 影	10 写 真 撮 影	12 写 真 撮 影	13 写 真 撮 影	8 パ ツ キ ン	17 写 真 撮 影	18 写 真 撮 影	20 写 真 撮 影		[8 本]	
	距 離	2.00	3.99	6.00	8.00	9.99	11.99	13.99	15.97	18.00	19.97	21.97	23.97		[2 個所]	
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		[卷]
	写 真 番 号		2 腐 食	3 腐 食	4 腐 食			6 た る み		7 た る み	9 腐 食			11 腐 食		カ ウ ン タ
	内 容		A	A	A			C		C	A			A		[0:00:00]
	距 離		2.23	2.50	6.68			13.27		16.47	18.34			25.89		[0:00:00]
取 付 管 部	取 付 管 位 置															布 設 年 度
	写 真 番 号															占 有 位 置
	内 容															1 国 道
	距 離															2 県 道
考 察															3 市 道	
異 状 内 容															4 町 道	
異 状 個 所															5 私 道	
継 手 部															6 そ の 他	
本 管 部															該 当 番 号 3 番	
取 付 管 部																
計																
異 状 個 所																
継 手 部																
本 管 部																
取 付 管 部																
計																



前処理箇所




取付管せん孔箇所

上流人孔番号 J118137004						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.81	1.46	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ腐食						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	25.65	K118137004

下流人孔番号 J118137003						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.82	1.31	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラック 鉄蓋ガタツキ ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137004] から 下流[J118137003]

継 手 部	継 手 数	管口													管 本 数	
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	内 容	1 写 真 撮 影	6 写 真 撮 影	7 写 真 撮 影	6 破 損	11 写 真 撮 影	14 写 真 撮 影	16 写 真 撮 影	17 写 真 撮 影	18 写 真 撮 影	19 写 真 撮 影	20 写 真 撮 影	22 写 真 撮 影			
		距 離	1.12	3.12	5.09	7.11	9.15	11.15	13.17	15.18	17.19	19.17	21.21	23.22		
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		カ ウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置
	写 真 番 号		2 腐 食	3 腐 食	4 ク ラ ッ ク	5 ク ラ ッ ク	7 腐 食	8 た る み								
	内 容		A	A	C	C	A	C								
		距 離	1.82	2.51	5.20	7.07	9.32	9.80								
取 付 管 部	取 付 管 位 置		左					右	左			左	左			1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他 該 当 番 号 3 番
	写 真 番 号		4 左 取 付 管					9 浸 入 水				21 左 取 付 管	10 浸 入 水			
	内 容		100						100				100	100	C	
		距 離	1.87						12.77	13.36			22.86	24.30	C	
考 察																


前処理箇所

取付管さん孔箇所

上流人孔番号 J118137003					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	1.82	1.31
人 孔 内 点 検					
舗装クラック					
鉄蓋ガタツキ					
ステップ腐食					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	53.00	K118137003

下流人孔番号 J118137002					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	1.76	1.24
人 孔 内 点 検					
ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118137003] から 下流[J118137002]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	管 本 数
	写真番号		1	3	5	8	11	12	13	14	18	20	21	22	26	12	13	31	32	34	[27 本]
	内 容		写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	破損	破損	写真撮影	写真撮影	写真撮影	不良管数
	距離		0.30	2.46	4.47	6.48	8.46	10.46	12.44	14.43	16.44	18.44	20.43	22.42	24.41	26.42	28.41	30.40	32.39	34.41	[11 本]
本管部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	[9 箇所]
	写真番号					2	3				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	VT R 番号
	内 容					たるみ	腐食	たるみ	腐食		破損	クラック	破損	蛇行	破損	クラック	たるみ	たるみ	たるみ	腐食	[0:00:00]
	距離					5.24	6.40	6.99	7.13		14.50	14.50	14.82	15.67			22.49	23.44	29.15	32.95	[0:00:00]
取付管部	取付管位置				右																占有位置
	写真番号				4																1 国道
	内 容				右取付管																2 県道
	距離				3.11																3 市道
考 察	取付管位置				右																4 町道
	写真番号				19																5 私道
	内 容				右取付管																6 その他
	距離				17.77																該当番号 3 番
異 状 個 所	異 状 内 容																				
	破損		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	クラック		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	隙間ずれ		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	たるみ蛇行		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	モルタル		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	浸入水		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	取付管		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	腐食		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	その他		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	計		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	備 考																				
異 状 個 所	異 状 内 容																				
	破損		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	クラック		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	隙間ずれ		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	たるみ蛇行		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	モルタル		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	浸入水		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	取付管		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	腐食		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	その他		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	計		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	備 考																				
異 状 個 所	異 状 内 容																				
	破損		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	クラック		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	隙間ずれ		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	たるみ蛇行		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	モルタル		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	浸入水		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	取付管		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
異 状 個 所	腐食		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	その他		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	計		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
	備 考																				



計処理箇所




取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118137003						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.82	1.31	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラック						
鉄蓋ガタツキ						
ステップ腐食						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	53.00	K118137003

下流人孔番号 J118137002						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.76	1.24	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137003] から 下流[J118137002]

継 手 部	継 手 数											管 本 数
	写 真 番 号		19 36	20 38	21 39	22 42	23 43	24 44	25 47	26 48	管口	[27 本]
	内 容		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影			不 良 管 数
	距 離		36.40	38.40	40.42	42.43	44.46	46.45	48.49	50.50		
本 管 部	管 本 数		19	20	21	22	23	24	25	26	27	[卷]
	写 真 番 号		16									カ ウ ン タ
	内 容		腐 食									[0:00:00]
	距 離		A 35.88									[0:00:00] 布 設 年 度
取 付 管 部	取 付 管 位 置		右		左	右		左	左		左	1 国 道
	写 真 番 号		37		17	41		45	18		49	2 県 道
	内 容		右 取 付 管		浸 入 水	右 取 付 管		左 取 付 管	破 損	突 き 出 し	左 取 付 管	3 市 道
	距 離		100 38.04		100 C	100 40.59	100 41.38		100 47.57	100 C	150 C 51.57	4 町 道
考 察												5 私 道
												6 そ の 他
												該当番号 3 番



前処理箇所




取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118137002					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.76	1.24
人孔内点検					
ステップ腐食					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	52.00	K118137002

下流人孔番号 J118137001					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.26	1.74
人孔内点検					
ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118137002] から 下流[J118137001]

継 手 部	継 手 数	管 本 数																									
	写 真 番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	管 本 数 [26 本] 不 良 管 数 [8 本] 取 付 管 数 [9 個 所] V T R 番 号
	内 容		2 写 真 撮 影	3 写 真 撮 影	5 写 真 撮 影	6 写 真 撮 影	7 写 真 撮 影	9 写 真 撮 影	10 写 真 撮 影	13 写 真 撮 影	14 写 真 撮 影	16 写 真 撮 影	17 写 真 撮 影	19 写 真 撮 影	21 写 真 撮 影	23 写 真 撮 影	25 写 真 撮 影	26 写 真 撮 影	28 写 真 撮 影	29 写 真 撮 影	32 写 真 撮 影	34 写 真 撮 影	36 写 真 撮 影	37 写 真 撮 影	38 写 真 撮 影	39 写 真 撮 影	
		距 離		1.00	2.73	4.73	6.70	8.70	10.71	12.68	14.67	16.67	18.66	20.68	22.67	24.68	26.67	28.68	30.65	32.68	34.64	36.70	38.67	40.68	42.70	44.69	
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	[卷] カ ウ シ タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置
	写 真 番 号		2 腐 食					4 腐 食						5 腐 食		6 腐 食					8 腐 食						
	内 容		A					A						A		A					A						
	距 離		0.90					10.64							22.57		26.00					35.63					
取 付 管 部	取 付 管 位 置				左					右	右	左		左		左		右				左	左				1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他
	写 真 番 号				3 破 損					11 右 取 付 管	12 右 取 付 管	15 左 取 付 管		20 左 取 付 管		24 左 取 付 管		7 変 形			33 左 取 付 管	35 左 取 付 管					
	内 容				100 C					150	150	150		100		100		150 C			100	100					
	距 離				4.36					12.92	13.48	16.86		24.04		26.86		31.56			37.48	39.49					
考 察		該 当 番 号 3 番																									

異 状 箇 所		異 状 内 容												備 考																	
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継 手 部																															
本 管 部							1															5						5		1	
取 付 管 部				1																						1				2	
計				1			1															5				1	5		3		



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本管用調査記録表

記録表No.32-2

上流人孔番号 J118137002						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1 号人孔	1.76	1.24	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
ステップ腐食						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	52.00	K118137002

		下流入孔番号 J118137001				
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1 号人孔	1.26	1.74	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137002] から 下流[J118137001]

継手部	継手数		25	管口		管本数
	写真番号		40			[26本]
	内容		写真撮影			不良管数
	距離		48.73			[8本]
本管部	管本数		25	26		[9箇所]
	写真番号			9		VTR番号
	内容			クラック		[巻]
	距離			C		カウンタ
取付管部	取付管位置					[0:00:00]
	写真番号					[0:00:00]
	内容					布設年度
	距離					占有位置
考察						1 国道
						2 県道
						3 市道
						4 町道
						5 私道
						6 その他
						該当番号 3 番

異 状 内 容		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
異 状 個 所	継 手						1													5						5		1			
	本 管																								1		2				
	取 付 管 部						1																		1	5	3				



前処理箇所



取付管せん孔箇所

本管用調査記録表


No. 35

上流人孔番号 J118137001					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.26	1.74
人孔内点検					
ステップ腐食					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	47.35	K118137001

下流人孔番号 J117136002					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	2.30	1.81
人孔内点検					
ステップ腐食					

人孔有
J118136110



排水方向 →→→ 上流[J118137001] から 下流[J117136002]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	管 本 数		
	写 真 番 号		2	4	6	7	8	10	11	12	14	17	19	21	22	23	24	26	29	31	32	35	37	38		[27 本] 不 良 管 数	
	内 容		破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	[10 本] 取 付 管 数				
	距 離		C	0.20	1.29	3.29	5.29	7.32	9.27	11.31	13.28	15.29	17.29	19.30	21.31	23.31	25.34	27.31	29.33	31.34	33.34	35.32		37.31			38.91
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	[卷] カ ウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置		
	写 真 番 号		3	4														8	9			10				カ ウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置	
	内 容		ク ラ ッ ク	腐 食														腐 食	た る み			腐 食					カ ウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置
	距 離		C	A	0.30	0.50												A	C			A					
取 付 管 部	取 付 管 位 置																								1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他		
	写 真 番 号																									1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他	
	内 容																										1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他
	距 離																										
考 察																									該当番号 3 番		



前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本管用調査記録表

記録表No.33-2

上流人孔番号 J118137001						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.26	1.74	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	47.35	K118137001

下流人孔番号 J117136002						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.30	1.81	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118137001] から 下流[J117136002]

継手部	継手数	23	24	25	26	管口	管本数
	写真番号	40	43	44	46		[27 本]
	内 容	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		不良管数
							[10 本]
	取付管数						[10 箇所]
本管部	距離	39.33	41.32	43.32	45.34		V T R 番号
	管本数	23	24	25	26	27	[卷]
	写真番号	11	12	13	14		カ ウ ン タ
	内 容	たるみ	腐食	腐食	腐食		[0:00:00]
		C	A	A	A		[0:00:00]
取付管部	距離	38.86	39.70	40.19	43.58		布 設 年 度
	取付管位置						占 有 位 置
	写真番号						1 国 道
	内 容						2 県 道
							3 市 道
考 察	距離						4 町 道
							5 私 道
							6 そ の 他
							該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容												備 考																	
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
継 手 部				1																								1			
本 管 部							1						2													6		3			
取 付 管 部				2												1		2								6		5			
計				3			1						2			1		2							6		9				



前処理箇所



取付管さん孔箇所

本管用調査記録表


No. 37

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)

上流人孔番号 J117136002						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	2.30	1.81	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ腐食						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	350	6.20	K118136002

下流人孔番号 J117136001						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	3.20	2.74	鉄蓋
人孔内点検						
直壁腐食B ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J117136002] から 下流[J117136001]

継 手 部	継 手 数	管口		1	2	管口		管 本 数															
	写 真 番 号			1	2			[3 本]															
	内 容			写 真 撮 影	写 真 撮 影			不 良 管 数															
	距 離			1.39	3.43			[1 本]															
本 管 部	管 本 数		1	2	3		[卷]																
	写 真 番 号					2	4	カ ウ ン タ															
	内 容					腐 食	副 管	[0:00:00]															
	距 離					4.21	5.20	[0:00:00]															
取 付 管 部	取 付 管 位 置							布 設 年 度															
	写 真 番 号							占 有 位 置															
	内 容							1 国 道															
	距 離							2 県 道															
考 察									3 市 道														
									4 町 道														
									5 私 道														
									6 そ の 他														
																		該当番号 3 番					
異 状 内 容		破 損		ク ラ ッ ク		隙 間 ず れ		た る み 蛇 行		モ ル タ ル		浸 入 水		取 付 管		腐 食		そ の 他		計		備 考	
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
継 手 部																							前処理箇所
本 管 部																1					1		取付管せん孔箇所
取 付 管 部																							
計																1					1		



前処理箇所
取付管せん孔箇所


本管用調査記録表

No. 38

上流人孔番号 J117136001					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	3.20	2.74
人 孔 内 点 検					
直壁腐食B ステップ腐食					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	400	58.45	K117136001

下流人孔番号 J118136011					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.88	1.95
人 孔 内 点 検					
直壁腐食B ステップ腐食					



排水方向 →→→ 上流[J117136001] から 下流[J118136011]

継 手 部	継 手 数	管口																			管 本 数	
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	[24 本]	
	内 容		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影		クラ ック	す き ま	写 真 撮 影	写 真 撮 影		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	不 良 管 数
		距 離		1.34	3.75	6.18	8.62	11.04	13.46	15.93	18.34	20.77	23.21	25.68	28.11	30.55	33.01	35.44	37.85	40.28	42.71	45.15
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	[卷]	
	写 真 番 号					2	3	4			7		9	10		13		15				カ ウ ン タ
	内 容					蛇 行	クラ ック	破 損		クラ ック		破 損	た る み	破 損		た る み	腐 食		腐 食			[0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度
		距 離					C	A	C	A		C	C	C		C		A				
取 付 管 部	取 付 管 位 置				右				右		左		右		左	左	右		右			1 国 道
	写 真 番 号				5				6		8		27		14	16	36		40			2 県 道
	内 容				右 取 付 管				浸 入 水	管 止 め	突 き 出 し	管 止 め	管 止 め		鉄 筋 露 出	突 き 出 し	管 止 め	管 止 め	右 取 付 管			3 市 道
		距 離				150				C		C			C	C		150		150		
考 察																					5 私 道	
																					6 そ の 他	
																					該 当 番 号 3 番	



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本管用調査記録表

記録表No.35-2

上流人孔番号 J117136001						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	3.20	2.74	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
直壁腐食B						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	400	58.45	K117136001

下流人孔番号 J118136011						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.88	1.95	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
直壁腐食B						
ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J117136001] から 下流[J118136011]

継手部	継手数	20	21	22	23	管口	管 本 数	
	写真番号	18	46	48	49		[24 本]	
	内 容	すきま	写真撮影	写真撮影	写真撮影		不良管数	
	距離	47.60	50.06	52.49	54.91		[10 本]	
	距離	47.60	50.06	52.49	54.91		取付管数	
本管部	管本数	20	21	22	23	24	[10 箇所]	
	写真番号						V T R 番号	
	内 容						[卷]	
	距離						カ ウ ン タ	
	距離						[0:00:00]	
取付管部	取付管位置	右	左				[0:00:00]	
	写真番号	17	47				布 設 年 度	
	内 容	破損 管止め	左取付管				占 有 位 置	
	距離	45.50	50.41				1 国 道	
	距離	45.50	50.41				2 県 道	
考 察							3 市 道	
考 察							4 町 道	
考 察							5 私 道	
考 察							6 そ の 他	
考 察							該当番号 3 番	

異 状 個 所		異 状 内 容												備 考	
異 状 個 所	継 手 部	破 損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計				
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B
		1			1			2						4	
		3	2					3						6	
異 状 個 所	本 管 部	1												4	
		1	4	2	1			2			1	1		4	
異 状 個 所	取 付 管 部	1												4	
		1												4	
異 状 個 所	計	1	4	2	1			2			1	1		4	
		1												4	



前処理箇所



取付管せん孔箇所


本管用調査記録表

No. 39

上流人孔番号 J118136011						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	2.88	1.95	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
直壁腐食B						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	400	20.10	K118136011

下流人孔番号 J118136010						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			1号人孔	2.45	2.06	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
下流管口破損C 下流管口腐食B ステップ腐食						



排水方向 →→→ 上流[J118136011] から 下流[J118136010]

継 手 部	継 手 数	管口										管 本 数
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	管口	[9 本]	
	内 容	写真撮影	写真撮影	すきま	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		不良管数	
				C							[4 本]	
距 離		1.64	4.05	6.53	8.96	11.39	13.88	16.29	18.74		取付管数	
											[2 箇所]	
											V T R 番号	
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	[卷]	
	写 真 番 号			2 3	5 6	7		8			カ ウ ン タ	
	内 容			腐食 腐食	腐食 腐食	たるみ		たるみ			[0:00:00]	
				A A	A A	C		C			[0:00:00]	
距 離			4.68 6.32	7.50 8.86	9.29		14.42				布 設 年 度	
取 付 管 部	取付管位置		左	右							1 国 道	
	写 真 番 号		2	5							2 県 道	
	内 容		管止め	管止め								3 市 道
												4 町 道
距 離		3.79	5.54								5 私 道	
											6 そ の 他	
考 察												該当番号 3 番
異 状 内 容		破損 クラック 隙間ずれ たるみ蛇行 モルタル 浸入水 取付管 腐食 その他 計										備 考
異 状 個 所		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	
継 手 部						1						1
本 管 部							2				4	2
取 付 管 部												
計						1	2				4	3

前処理箇所
取付管せん孔箇所



前処理箇所
取付管せん孔箇所


本管用調査記録表

No. 40

上流人孔番号 J118136010					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.45	2.06
人 孔 内 点 検					
下流管口破損C					
下流管口腐食B					
ステップ腐食					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	400	33.45	K118136010

下流人孔番号 J118136009					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	2.10	1.68
人 孔 内 点 検					
直壁腐食B					
インバート腐食B					



排水方向 →→→ 上流[J118136010] から 下流[J118136009]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管口	管 本 数
	写 真 番 号		2	3	7	9	11	14	16	17	20	22	25	26	27		[14 本]
	内 容		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影		不 良 管 数
	距 離		1.14	3.55	6.01	8.42	10.86	13.32	15.74	18.20	20.64	23.07	25.51	27.96	30.42		[8 本]
																	取 付 管 数
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	[4 個所]
	写 真 番 号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		V T R 番 号
	内 容		腐 食	た る み	腐 食	腐 食	た る み	腐 食		た る み	た る み						[14 本]
	距 離		1.10	4.37	5.17	5.96	6.76	13.25		19.28	21.81						[8 本]
																	取 付 管 数
取 付 管 部	取 付 管 位 置																[4 個所]
	写 真 番 号																V T R 番 号
	内 容																[14 本]
	距 離																[8 本]
																	取 付 管 数
考 察																	
異 状 個 所		破 損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	備 考					
継 手 部		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C						
本 管 部																	
取 付 管 部																	
計																	



前処理箇所



取付管せん孔箇所