

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-1)


本管用調査記録表

記録表No.1-1

上流人孔番号 J116138024					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			3号人孔	2.68	
人孔内点検					
舗装 クラックA			直壁 腐食B		
足掛金物 腐食B			上流管口③ 破損A		
斜壁 鉄筋露出A			下流管口 破損A 他		

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	900	60.21	K116138024

下流人孔番号 J116138023					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			2号人孔	2.30	
人孔内点検					
足掛金物 腐食B			下流管口 破損B		
直壁 腐食B			インバート 破損B		
公共管③管内 ブレB					



排水方向 →→→ 上流[J116138024] から 下流[J116138023]

継 手 部	継 手 数	管 本 数																														
	写 真 番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	[ 25 本 ] 不 良 管 数												
	内 容			1 浸 入 水					3 浸 入 水		5 浸 入 水		6 浸 入 水							[ 12 本 ] 取 付 管 数												
	距 離			C					C		C		C							[ 23 箇所 ] V T R 番 号												
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	[ 卷 ] カ ウ ン タ												
	写 真 番 号																			[ : : ] [ : : ]												
	内 容																															
	距 離																			占 有 位 置												
取 付 管 部	取 付 管 位 置					左		右	右	左	左			左	左	左	右	右	右	右	1 国 道											
	写 真 番 号							2	2	4	4			7	7	8	8	9	9	10	10	2 県 道										
	内 容					左 取 付 管		右 取 付 管	破 損	左 取 付 管	破 損			左 取 付 管	破 損	キ ャ ッ プ 止 め	右 取 付 管	破 損	右 取 付 管	破 損	3 市 道											
	距 離					150		200		150				150		150	150	150	150		4 町 道											
考 察																			5 私 道													
																			6 そ の 他													
																			該 当 番 号 2 番													
異 状 個 所		異 状 内 容																	備 考													
継 手 部		破 損	ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計					
本 管 部		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
取 付 管 部		1	1	7																									1	1	8	
計		1	1	7																								1	1	12		
																			前 処 理 箇 所													
																			取 付 管 セ ン 孔 箇 所													



前処理箇所  
取付管せん孔箇所

調査件名:下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-1)


本管用調査記録表

記録表No.1-2

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						

管種	管径	線路延長	路線番号

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						



排水方向 →→→ 上流[J116138024] から 下流[J116138023]

継手 部	継手 数		18	19	20	21	22	23	24	管口		管 本 数
	写 真 番 号											[ 本 ]
	内 容											不 良 管 数
	距 離											[ 本 ]
本 管 部	管 本 数		18	19	20	21	22	23	24	25		[ 巻 ]
	写 真 番 号											カ ウ ン タ
	内 容											[ ]
	距 離											[ ]
取 付 管 部	取 付 管 位 置				右	右	左	左	左	右	右	
	写 真 番 号				11	11	12	12		13	13	
	内 容				右 取付管	右 破損	左 取付管	左 破損	左 取付管	右 取付管	右 破損	
	距 離				49.42	49.42	51.43	51.43	52.77	53.29	53.29	
考 察												該当番号 番
異 状 個 所		異 状 内 容										備 考
		破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	
継 手 部		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	
本 管 部												
取 付 管 部												
計												

前処理箇所  
取付管せん孔箇所



前処理箇所  
取付管せん孔箇所