


本管用調査記録表

上流人孔番号 J118131014					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.75	1.28
人孔内点検					
鉄蓋腐食・不良 上右管口浸入水B					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	500	51.17	K118131014

下流人孔番号 J118131013					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人孔内点検					



排水方向 →→→ 上流[J118131014] から 下流[J118131013]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	管本数
	写真番号		2	2	3	4	5	8	6	8	13	9	16	18	19	12	14	25	15	28	18	19	21	[22本]
	内容		すきま	写真撮影	浸入水	写真撮影	浸入水	写真撮影	浸入水	すきま	写真撮影	浸入水	すきま	写真撮影	写真撮影	浸入水	すきま	写真撮影	浸入水	写真撮影	すきま	すきま	浸入水	不良管数
	距離		0.77	3.21	5.69	8.12	10.54	12.96	15.44	17.85	18.93	20.34	22.82	25.33	27.70	30.18	32.65	35.11	37.50	40.02	42.46	44.90	47.37	[15本]
本管部	管本数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	[7箇所]
	写真番号					4							10				13			16		20		カウシタ
	内容					たるみ							たるみ				たるみ			たるみ		たるみ		[0:00:00]
	距離					9.55							21.75				30.89			38.33		45.76		[0:00:00]
取付管部	取付管位置	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	占有位置
	写真番号																							1 国道
	内容																							2 県道
	距離																							3 市道
考 察	取付管位置	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	4 町道
	写真番号																							5 私道
	内容																							6 その他
	距離																							該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容												備 考																	
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継 手 部										7							7												7		7
本 管 部													5																		5
取 付 管 部				1						1							3				1	1								4	3
計				1						8			5				10				1	1							11	15	



前処理箇所

取付管と人孔箇所

調査件名:下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本管用調査記録表

記録表No.63-2

上流人孔番号 J118131014						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.75	1.28	鉄蓋
人孔内点検						
鉄蓋腐食・不良 上右管口浸入水B						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	500	51.17	K118131014

下流人孔番号 J118131013						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						



排水方向 →→→ 上流[J118131014] から 下流[J118131013]

継 手 部	継 手 数	管口		管 本 数	
	写 真 番 号			[22 本]	
	内 容			不 良 管 数 [15 本]	
	距 離			取 付 管 数 [7 個所] V T R 番 号	
本 管 部	管 本 数		22	[卷]	
	写 真 番 号			カ ウ ン タ [0:00:00]	
	内 容			[0:00:00] 布 設 年 度	
	距 離			占 有 位 置	
取 付 管 部	取 付 管 位 置		左	1 国 道	
	写 真 番 号		36	2 県 道	
	内 容	接 合 不 良	左 取 付 管 150	3 市 道	
	距 離	B	48.22	4 町 道	
考 察		5 私 道			
		6 そ の 他			
		該当番号 3 番			

異状箇所		異状内容											
継手部	本管部	破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
取付管部	計												




前処理箇所
取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J117132001					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔		
人孔内点検					
舗装クラック			下流管口破損C		
鉄蓋腐食					
ステップ腐食					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	300	43.67	K117132001

下流人孔番号 J118132012					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.72	1.35
人孔内点検					
舗装クラック					
鉄蓋腐食					



排水方向 →→→ 上流[J117132001] から 下流[J118132012]

継 手 部	継 手 数																					管 本 数					
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		不 良 管 数				
	内 容	1 写 真 撮 影	3 す き ま	6 写 真 撮 影	7 写 真 撮 影	4 す き ま	11 写 真 撮 影	6 浸 入 水	8 浸 入 水	19 写 真 撮 影	12 浸 入 水	24 写 真 撮 影	14 浸 入 水	15 浸 入 水	17 浸 入 水	19 浸 入 水	す き ま	20 浸 入 水	37 写 真 撮 影	42 写 真 撮 影	28 浸 入 水	30 浸 入 水	[21 本]				
		距 離	2.13	4.14	6.16	8.16	10.18	12.23	14.26	16.27	18.28	20.27	22.31	24.33	26.38	28.38	30.39	32.43	34.41	36.41	38.42	40.44	[17 本]				
本 管 部	管 本 数																					[卷]					
	写 真 番 号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		カ ウ ン タ					
	内 容	2 た る み				5 た る み		7 た る み	9 た る み	11 た る み	13 た る み		18 た る み	22 ク ラ ッ ク	24 ク ラ ッ ク	26 破 損	27 た る み	29 た る み			[0:00:00]						
		距 離	3.37				10.88		15.56	17.05	19.28		23.67		29.69		34.36	35.79	36.33	37.83	39.36	[0:00:00]					
取 付 管 部	取 付 管 位 置																					占 有 位 置					
	写 真 番 号																					1 国 道					
	内 容	右 5 右 取 付 管				左 8 左 取 付 管		右 14 右 取 付 管	右 10 浸 入 水	破 損	左 23 左 取 付 管	右 28 右 取 付 管	左 16 浸 入 水	右 21 突 き 出 し	左 23 ズ レ		右 25 接 合 不 良			右 31 ズ レ	2 県 道						
		距 離	5.06			8.43			14.99	17.97		20.68	24.54	27.86	34.17	35.60		36.15			41.39	3 市 道					
考 察																						4 町 道					
																						5 私 道					
																						6 そ の 他					
																						該 当 番 号 3 番					
異 状 個 所		異 状 内 容																				備 考					
		破 損																				腐 食		計			
		クラ ッ ク																				そ の 他					
		隙 間 ず れ																				浸 入 水					
		た る み 蛇 行																				取 付 管					
		モ ル タ ル																				腐 食					
		浸 入 水																				そ の 他					
		取 付 管																				計					
		腐 食																									
		そ の 他																									
		計																									
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B		C			
		A																				B					



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)


本管用調査記録表

記録表No.70-2

上流人孔番号 J117132001						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1 号人孔			鉄蓋
人 孔 内 点 検						
舗装クラック			下流管口破損C			
鉄蓋腐食						
ステップ腐食						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	300	43.67	K117132001

下流人孔番号 J118132012						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1 号人孔	1.72	1.35	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
舗装クラック						
鉄蓋腐食						



排水方向 →→→ 上流[J117132001] から 下流[J118132012]

継 手 部	継 手 数	管 口		管 本 数	
	写 真 番 号			[21 本]	
	内 容			不 良 管 数	
	距 離			[17 本]	
本 管 部	管 本 数	21		[12 箇所]	
	写 真 番 号			V T R 番 号	
	内 容			[卷]	
	距 離			カ ウ ン タ	
取 付 管 部	取 付 管 位 置			[0:00:00]	
	写 真 番 号			[0:00:00]	
	内 容			布 設 年 度	
	距 離			占 有 位 置	
考 察	取 付 管 位 置			1 国 道	
	写 真 番 号			2 県 道	
	内 容			3 市 道	
	距 離			4 町 道	
考 察	取 付 管 位 置			5 私 道	
	写 真 番 号			6 そ の 他	
	内 容			該 当 番 号 3 番	
	距 離				

異 状 内 容		破 損	ク ラ ッ ク	隙 間 ず れ	た る み 蛇 行	モ ル タ ル	浸 入 水	取 付 管	腐 食	そ の 他	計	備 考	
異 状 個 所	継 手 部	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継 手 部	本 管 部												
取 付 管 部	計	1	1	1				3			1	1	10
計		1	1	1				6			1	12	22



前処理箇所




取付管さん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132011					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			1号人孔	1.91	1.51
人 孔 内 点 検					
舗装クラック					
鉄蓋腐食・不良					
ステップ腐食					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	350	57.82	K118132011

下流人孔番号 J118132006					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
人 孔 内 点 検					



排水方向 →→→ 上流[J118132011] から 下流[J118132006]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	管 本 数
	写真番号		4	6	8	12	14	12	19	15	16	18	20	21	34	23	28本
	内 容		すきま	すきま	浸入水	写真撮影	写真撮影	浸入水	写真撮影	すきま	浸入水	すきま	浸入水	すきま	写真撮影	ズレ 浸入水	不良管数
	距離		C	C	C			C		C	C	C	C	C		C C C	取付管数
	距離		2.13	4.16	6.15	8.16	10.14	12.18	14.21	16.22	18.22	20.25	22.28	24.29	26.33	28.33	[14 箇所]
本管部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	[卷]
	写真番号		2	5		8	9	11		14							カ ウ ン タ
	内 容		浸入水	クラック	たるみ	たるみ	腐食	たるみ		腐食							[0:00:00]
	距離		B	C	C	C	A	B		A							[0:00:00]
	距離		0.20	2.51		6.50	7.62	10.99		16.14							布 設 年 度
取付管部	取付管位置		左	右				左	左	右	左			右	左		占 有 位 置
	写真番号		3	7				10	13	17	19			22	33		1 国 道
	内 容		接合不良	ズレ	突き出し			浸入水	浸入水	突き出し	浸入水			突き出し	左取付管		2 県 道
	距離		150	150				150	150	150	150			150	150		3 市 道
	距離		C	C	C			C	B	C	B	C	C	C	C		4 町 道
考 察			1.30	5.45				10.47	14.52			19.96	21.85		24.61	25.64	5 私 道
考 察																	6 そ の 他
考 察																	該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容																								計			
		破損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			取付管			腐食					その他	
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
継 手 部				1						15									5									21	
本 管 部							1						3	5					1				2				2	4	6
取 付 管 部										3									2	1		1	12					3	16
計				1			1			18			3	5					3	6		1	12	2			2	7	43

前処理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132011					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	1.91	1.51
人孔内点検					
舗装クラック					
鉄蓋腐食・不良					
ステップ腐食					

管種	管径	線路延長	路線番号
ビューム管	350	57.82	K118132011

下流人孔番号 J118132006					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人孔内点検					



排水方向 →→→ 上流[J118132011] から 下流[J118132006]

継手部	継手数	写真番号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	管口	管本数
			26	27	41	29	47	33	34	36	39	40	60	42	63		[28 本]
	内容		破損	すきま	写真撮影	すきま	写真撮影	すきま	すきま	すきま	すきま	すきま	写真撮影	すきま	写真撮影		不良管数
			C	C		C		C	C	C	C	C		C			[24 本]
	距離		30.34	32.37	34.38	36.40	38.41	40.47	42.52	44.59	46.62	48.64	50.66	52.69	54.72		取付管数
本管部	管本数	写真番号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	管口
			25				31	32			38				43		[14 箇所]
	内容		蛇行				たるみ	たるみ			たるみ				蛇行		V T R 番号
			C				C	B			B				C		[0:00:00]
	距離		29.61				37.11	39.60			45.67				54.07		[0:00:00]
取付管部	取付管位置	写真番号	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	管口
			24	28	30	35	37	41									
	内容		接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	接合不良	
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	距離		29.29	35.74	36.73	43.56	44.99	49.83									
考察																	該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容																								計					
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食						そ の 他		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継 手 部				1						15								5													21
本 管 部							1						3	5				1				2							2	4	6
取 付 管 部										3								2	1		1	12								3	16
計				1			1			18			3	5				3	6		1	12	2						2	7	43



前処理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132020					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人 孔 内 点 検					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	700	53.90	K118132020

下流人孔番号 J118132019					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人 孔 内 点 検					



排水方向 →→→ 上流[J118132020] から 下流[J118132019]


継 手 部	継 手 数	管口																						管 本 数		
	写 真 番 号	1 2	2 4	3 7	4 8	5 9	6 12		7 14	8 17	9 18	10 20	11 8 ズレ	12 10 浸入水	13 11 ズレ	14 28 写真撮影	15 30 写真撮影	16 13 浸入水	17 35 写真撮影	18 37 写真撮影	19 40 写真撮影	20 42 写真撮影	21 43 写真撮影	管口	[22 本]	
	内 容	すきま C	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	ズレ C	浸入水 C	ズレ C	写真撮影	写真撮影	浸入水 B	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		不 良 管 数	
	距 離	1.30	3.66	6.08	8.45	10.90	13.33		15.73	18.24	20.64	23.09	25.49	27.92	30.35	32.84	35.22	37.63	40.09	42.48	44.91	47.33	49.71		[13 本] 取 付 管 数 [12 個所] V T R 番 号	
本 管 部	管 本 数	[卷]																								
	写 真 番 号	1 3	2 4	3	4	5	6		7	8 5	9	10	11 7	12	13	14	15 12 破損	16 浸入水	17	18	19	20	21	22	管口	カ ウ ン タ
	内 容	たるみ C	たるみ B							たるみ B			たるみ C				破損 B	浸入水 B								[0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度
	距 離	2.36	5.79						16.35			23.73				34.44										占 有 位 置
取 付 管 部	取 付 管 位 置	1 国 道																								
	写 真 番 号	2 県 道																								
	内 容	3 市 道																								
	距 離	4 町 道																								
考 察		5 私 道																								
異 状 内 容		6 そ の 他																								
異 状 個 所		該当番号 3 番																								
継 手 部		前処理箇所																								
本 管 部		取付管せん孔箇所																								
取 付 管 部																										
計																										

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132015					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人孔内点検					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	450	65.13	K118132015

下流人孔番号 J118132014					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	2.60	2.01
人孔内点検					
上流管口浸入水B インバート底なし 鉄蓋腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118132015] から 下流[J118132014]

継手 部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管本数		
	写真番号		4 すきま	7 すきま	10 すきま	14 浸入水	16 すきま	19 すきま	20 すきま	25 写真撮影	22 すきま	28 写真撮影	27 ズレ	29 すきま	不良管数 [26 本] 取付管数 [23 本] [16 箇所] V T R 番号			
	内 容		C	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C			C	
	距 離		2.15	4.66	7.15			9.59		12.04	14.50	16.96	19.43	21.90			24.34	26.79
本 管 部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	[卷] カ ウ ン タ [0:00:00] [0:00:00] 布 設 年 度 占 有 位 置	
	写真番号		2 たるみ	3 浸入水	5 たるみ	6 破損	9 蛇行	15 浸入水	18 破損			21 たるみ		24 たるみ	26 蛇行	28 たるみ		
	内 容		C	B	B	C	C	B	C			C		C	C	C		
	距 離		1.30	1.57	2.37	4.52	6.56		13.89	16.71			22.83		27.72	28.68		30.20
取 付 管 部	取付管位置			左	右	左	左	右	左				右	左		1 国 道 2 県 道 3 市 道 4 町 道 5 私 道 6 そ の 他		
	写真番号			6 左取付管	8 浸入水	11 浸入水	突き出し	破損	13 浸入水	突き出し	右取付管	17 浸入水	突き出し	23 浸入水	25 ズレ		浸入水	
	内 容			150	150	200	B	C	150	C	150	B	C	150	150		C	
	距 離			3.10	6.44	8.96		10.39	12.61	16.07				27.12	28.65			
考 察																該当番号 3 番		

前処理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132015					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
人孔内点検					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	450	65.13	K118132015

下流人孔番号 J118132014					
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深
			1号人孔	2.60	2.01
人孔内点検					
上流管口浸入水B インバート底なし 鉄蓋腐食					



排水方向 →→→ 上流[J118132015] から 下流[J118132014]

継 手 部	継 手 数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	管口	管 本 数
	写 真 番 号	30	33	35	37	47	42	46	50	52	66	56	58		[26 本]
	内 容	すき ま	すき ま	浸 入 水	すき ま	写 真 撮 影	すき ま	ズ レ	ズ レ	すき ま	写 真 撮 影	ズ レ	段 差		不 良 管 数
	距 離	34.14	36.59	39.04	41.48	43.94	46.43	48.88	51.38	53.81	56.32	58.72	61.17		[23 本]
本 管 部	管 本 数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	[16 箇所]
	写 真 番 号			34	36	39	41	43	44	48	49	62	55	57	V T R 番 号
	内 容			蛇 行	蛇 行	た る み	ク ラ ッ ク	た る み	蛇 行	た る み	盲 蓋	た る み	ク ラ ッ ク		[卷]
	距 離		38.38	40.71	42.75	44.61	47.40	48.36	49.71	50.78	53.18	54.70	60.70		[0:00:00]
取 付 管 部	取付管位置	右	左		右	左	左	左	左	左					[0:00:00]
	写 真 番 号	31	32		38	40	52	45	47	51					布 設 年 度
	内 容	浸 入 水	浸 入 水		浸 入 水	破 損	浸 入 水	左 取 付 管	土 砂 堆 積	破 損	モ ル タ ル				占 有 位 置
	距 離	150	150		150	150	150	150	150	150	200				1 国 道
考 察	内 容	破 損	ズ レ		ズ レ		破 損	ズ レ							2 県 道
	距 離	35.61	36.23		41.78	44.35	47.12	48.38	49.43	52.57					3 市 道
		B	B		B	C	A	C	C	C					4 町 道
															5 私 道
															6 そ の 他
考 察															該当番号 3 番

異 状 内 容		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計	
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B
異 状 個 所	継 手 部									1	19							2	4									1	3	24
	本 管 部			2		1	1					1	14					2											4	17
	取 付 管 部			4						2	2					1		7	3		1	2				1		1	10	12
	計			6		1	1			3	21		1	14			1	11	7		1	2			1		1	1	17	53



前処理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132033					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			特殊人孔	1.98	1.22
人 孔 内 点 検					
鉄蓋不良・腐食 鉄蓋ガタツキ 直壁腐食B			インバート破損B ステップ腐食		

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	250	29.40	K118132034

下流人孔番号 J118132032					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			特殊人孔	1.77	1.56
人 孔 内 点 検					
鉄蓋不良 鉄蓋腐食・摩耗A					



排水方向 →→→ 上流[J118132033] から 下流[J118132032]

継 手 部	継手数	管 本 数																						
	写 真 番 号		5	1	7	12	14	19	6	18	19	22	30	33	36	28	30	管 本 数						
	内 容		浸入水	すきま	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	すきま	浸入水	浸入水	すきま	写真撮影	写真撮影	写真撮影	すきま	浸入水	不良管数						
	距 離		B	C					C		C	B	C		C		B	取付管数						
			2.05		4.08	6.04	7.42	9.43	11.45	13.43	15.47		17.48	19.47	21.48	23.53	25.55	27.55	[4 箇所]					
本 管 部	管 本 数	[15 本]																						
	写 真 番 号		2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	23	24	25	27	29	管 本 数						
	内 容		クラック浸入水	たるみ	蛇行	たるみ	腐食	たるみ	腐食	段差	クラック	たるみ	蛇行	たるみ	腐食	腐食	管 本 数							
	距 離		B	C	C	C	B	B	B	C	A	C	C		B	C	B	[0:00:00]						
			0.70	1.30	1.71	2.63	3.37	4.57	5.54	6.61	8.29	8.52	8.92		11.84		16.50	17.60	18.90	21.04		25.04	25.66	[0:00:00]
取 付 管 部	取付管位置	布 設 年 度																						
	写 真 番 号		占 有 位 置																					
	内 容		1 国 道																					
	距 離		2 県 道																					
			3 市 道																					
			4 町 道																					
			5 私 道																					
			6 そ の 他																					
考 察		該当番号 3 番																						

異 状 個 所		異 状 内 容																	
		破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計								
継手部		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
本管部																			
取付管部																			
計		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




前処理箇所

取付管せん孔箇所

上流人孔番号 J118132033						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊人孔	1.98	1.22	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
鉄蓋不良・腐食			インバート破損B			
鉄蓋ガタツキ			ステップ腐食			
直壁腐食B						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	250	29.40	K118132034

下流人孔番号 J118132032						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			特殊人孔	1.77	1.56	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
鉄蓋不良						
鉄蓋腐食・摩耗A						



継 手 部	継 手 数		14	管口		管 本 数
	写 真 番 号		43			[15 本]
	内 容		写 真 撮 影			不 良 管 数
						[15 本]
						取 付 管 数
距 離		27.55			[4 個所]	
本 管 部	管 本 数		14	15		V T R 番 号
	写 真 番 号		31	32		[卷]
	内 容		蛇 行	腐 食		カ ウ ン タ
						[0:00:00]
						[0:00:00]
距 離		27.11	27.61		布 設 年 度	
取 付 管 部	取 付 管 位 置					占 有 位 置
	写 真 番 号					1 国 道
	内 容					2 県 道
						3 市 道
						4 町 道
距 離					5 私 道	
考 察						6 そ の 他
						該当番号 3 番

異 状 個 所		異 状 内 容												計														
		破損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行					モルタル			浸入水			取付管			腐食			その他
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継手	部									5																		
本管	部				1	1					1	10					1	1					6			1	1	9
取付	部									1	1						1		2								5	
計					1	1	1	1		1	6		1	10			5	1	2				6			1	1	19

前处理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118132032						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			特殊人孔	1.77	1.56	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
鉄蓋不良 鉄蓋腐食・摩耗A						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	250	27.37	K118132033

下流人孔番号 J118132042						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人 孔 内 点 検						



排水方向 →→→ 上流[J118132032] から 下流[J118132042]

継 手 部	継 手 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管口		管 本 数
	写 真 番 号	2	3	6	7	11	12	9	11	13	19	16	22	24	19		[14 本]
	内 容	たるみ	写真撮影	写真撮影	浸 入 水	すきま	写真撮影	写真撮影	すきま	浸 入 水	すきま		写真撮影	写真撮影	すきま		不 良 管 数
	距 離	C	1.36	3.35	5.40	C		C	C	C		C			C		[11 本]
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		[1 個所]
	写 真 番 号	3	4	5	6	8		10	12		15		17	18			V T R 番 号
	内 容	腐食	たるみ	腐食	たるみ	たるみ		腐食	腐食		たるみ		たるみ	たるみ			[1 個所]
	距 離	B	C	B	C	B		B	B		C		C	C			占 有 位 置
取 付 管 部	取付管位置																1 国 道
	写 真 番 号									左 14							2 県 道
	内 容									ズレ	浸 入 水						3 市 道
	距 離									150 C	B						4 町 道
考 察																	5 私 道
異 状 内 容																	6 そ の 他
異 状 個 所																	該 当 番 号 3 番
継 手 部																	
本 管 部																	
取 付 管 部																	
計																	

前処理箇所
取付管せん孔箇所



前処理箇所
取付管せん孔箇所


調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スH30-2)

本管用調査記録表

上流人孔番号 J118133006						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	2.73	2.35	鉄蓋
人孔内点検						
鉄蓋不良			インバート破損B			
鉄蓋腐食			ステップ腐食			
直壁腐食B						

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	400	8.95	K118133006

下流人孔番号 J118133002						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔内点検						



排水方向 →→→ 上流[J118133006] から 下流[J118133002]

継手 部	継手数	管口																管本数	
	写真番号	1	2	3	管口													[4本]	
	内 容																	[3本]	
	距離																	[個所]	
本 管 部	管本数	1	2	3	4													[卷]	
	写真番号																	カウシタ	
	内 容																	[0:00:00]	
	距離																	[0:00:00]	
取 付 管 部	取付管位置																	1 国 道	
	写真番号																	2 県 道	
	内 容																	3 市 道	
	距離																	4 町 道	
考 察	異 状 内 容															5 私 道			
	異 状 個 所															6 そ の 他			
	継手 部															該当番号 3 番			
	本 管 部																		
取 付 管 部	取付管																		
	管 管																		
	計																		
	計																		

異 状 内 容														備 考																																																																																																																																											
破 損														クラック														隙間ずれ														たるみ蛇行														モルタル														浸入水														取付管														腐食														その他														計																											
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C														A B C													
A B C														A B C</																																																																																																																																											



前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-2)


本管用調査記録表

118-1

上流人孔番号 J119131077						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			2号人孔	1.65	1.15	鉄蓋
人孔内点検						
ステップ数 3本						

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	450	19.21	K119131078

下流人孔番号 J119131076						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			管管接合			
人孔内点検						



継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	管口	管本数			
	写真番号		2	3	5	6	7		11	13		[9本]			
	内容		すきま	すきま	すきま	すきま	すきま		すきま	すきま		[8本]			
	距離		2.08	4.56	7.02	9.50	11.96	14.40	16.87	17.86		[6箇所]			
			C	C	C	C	C		C	B		DVD番号			
本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	[12]			
	写真番号								9		15	プログラム番号			
	内容								破損		接合不良	[]			
	距離								15.84		18.68	布設年度			
取付管部	取付管位置		右T	左T			左V	左T	左T	右H		占有位置			
	写真番号		1	4			8	10	12	14		1 国道			
	内容		突き出し1	左取付管2			左取付管3	左取付管4	左取付管5	右取付管6		2 県道			
	距離		1.60	4.89			13.91	16.23	17.33	18.65		3 市道			
考察													4 町道		
													5 私道		
													6 その他		
													該当番号 3番		
異状内容			破損	クラック	隙間ずれ	たるみ蛇行	モルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	計	備考		
異状箇所			A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C			
継手部			1									1	前処理箇所		
本管部			1									1	取付管さん孔箇所		
取付管部			1									1			
計			1									1			

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-2)


本管用調査記録表

118-2

上流人孔番号 J119131076					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			管管接合		
人 孔 内 点 検					

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
H・P	450	32.16	K119131077

下流人孔番号 J119132043					
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深
			2号人孔		
人 孔 内 点 検					



排水方向 →→→ 上流[J119131076] から 下流[J119132043]

継 手 部	継 手 数																管 本 数	
	写 真 番 号																[14 本]	
	内 容	1 すきま	2 すきま	3 すきま	4 バツキン	5 すきま	6 すきま	7 すきま		8 すきま	9 すきま	10	11	12	13 すきま			不 良 管 数
		C	C	C	C	C	C	C		C	C				C			[12 本]
距 離		1.73	4.22	6.71	9.15	11.65	14.10	16.52		19.03	21.52	24.04	26.48	28.93	31.10	31.56		取 付 管 数
本 管 部	管 本 数																[12]	
	写 真 番 号																プログラム番号	
	内 容																[]	
																	布 設 年 度	
距 離				6.01	8.46			15.72	16.23	18.37	20.50	22.64	24.77		31.43		占 有 位 置	
取 付 管 部	取 付 管 位 置																1 国 道	
	写 真 番 号																2 県 道	
	内 容																3 市 道	
																	4 町 道	
距 離								13.54	15.73	15.98		20.93		25.62			5 私 道	
考 察																	6 そ の 他	
																	該当番号 3 番	
異 状 内 容																	備 考	
異 状 個 所																		
継 手 部																		
本 管 部																		
取 付 管 部																		
計																		

前処理箇所

取付管せん孔箇所



前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-2)


本管用調査記録表

120-1

上流人孔番号 J119131069						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.35	1.12	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
ステップ数 3本			足掛金物破損A			
斜壁腐食C			斜壁破損C			
直壁破損C						

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	250	31.85	K119131069

			下流人孔番号 J119131068			
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人			内 点 検			



排水方向 →→→ 上流[J119131069] から 下流[J119131068]

継手 部	継手 数	管口																管本数																														
	写真番号	1	2	3	4	5												[6本] 不良管数																														
	内 容		1 すきま	2 すきま	3 すきま	4 すきま												[5本] 取付管数																														
	距離	1.00	3.04	5.10	7.12	9.14												[1 箇所] DVD 番号																														
本 管 部	管本数	1	2	3	4	5	6											[13]																														
	写真番号						6 突き出し	調査不能											プログラム番号																													
	内 容						B												[] 布 設 年 度																													
	距離						10.57	10.57											占 有 位 置																													
取 付 管 部	取付管位置						左H											1 国 道																														
	写真番号						5 左取付管1												2 県 道																													
	内 容						150												3 市 道																													
	距離						10.57												4 町 道																													
考 察																5 私 道																																
																6 そ の 他																																
																該当番号 3 番																																
異 状 個 所		異 状 内 容														備 考																																
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計																			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																	
継手 部																																4																
本 管 部																																	1	1														
取 付 管 部																																																
計																																	1	4														
																																			前処理箇所		取付管せん孔箇所											



前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-2)


本管用調査記録表

120-2

下流人孔番号 J119131068						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.53	1.33	鉄蓋
人 孔			内 点		検	
ステップ数 3本			足掛金物破損A			
斜壁腐食C破損C			直壁腐食C破損C			
インパート破損B腐食B						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
H・P	250	31.85	K119131069

区 画		メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
人 孔 内 点 検							



排水方向 ←←← 下流[J119131068] から 上流[J119131069]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	管 本 数	
	写真番号		7	9	11	12	13	14		16	17	19	[11 本]	
	内 容		すきま	すきま	すきま	すきま	すきま	すきま		すきま	すきま	すきま	不良管数	
	距離		C	C	C	C	C	C		C	C	C	[10 本]	
本管部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[4 箇所]	
	写真番号											18	DVD 番 号	
	内 容											破損	[13]	
	距離											17.76	プログラム番号	
取付管部	取付管位置			右V	右V			右V				右H	[]	
	写真番号			8	10			15				20	布 設 年 度	
	内 容			破損 1	右取付管 2			右取付管 3				突き出し 4	[]	
	距離			150 B	150			150				150 B	占 有 位 置	
考 察				2.25	4.10			11.99				20.34	1 国 道	
													2 県 道	
													3 市 道	
													4 町 道	
													5 私 道	
													6 そ の 他	
													該当番号 3 番	

異 状 個 所		異 状 内 容												計														
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行					モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他
継 本 取	手 管 部 付 管 部 計	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		1										9															1	9
		1	1																							1	2	
		1	1								9														1	1	2	9

前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名: 下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-3)


本管用調査記録表

180

上流人孔番号 J120131022						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.84	1.42	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
舗装クラックB			ステップ腐食C			
左③管内クラックB						
インバート破損B						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
H・P	500	10.15	K120131022

下流人孔番号 J120131021						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			3号人孔	2.18	1.48	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
舗装クラックB			インバート破損B・モルタルB			
斜壁腐食A			ステップ腐食B			
直壁腐食B・破損B・クラックB						



排水方向 →→→ 上流[J120131022] から 下流[J120131021]


継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	管口	管 本 数									
	写 真 番 号		<u>3</u>	<u>5</u>	<u>7</u>		[4 本]									
	内 容		ズ レ	ズ レ	ズ レ		不良管数									
	距 離		B	B	C		[3 本]									
	取 付 管 位 置						取 付 管 数									
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	[個所]									
	写 真 番 号		<u>2</u>	<u>4</u>	<u>6</u>		V T R 番 号									
	内 容		蛇 行	蛇 行	蛇 行		[卷]									
	距 離		C	C	C		カ ウ ン タ									
	取 付 管 位 置		0.93	3.05	5.51		[0:00:00]									
取 付 管 部	写 真 番 号						布 設 年 度									
	内 容						占 有 位 置									
	距 離						1	国 道	2	県 道	3	市 道	4	町 道	5	私 道
	考 察						6	そ の 他								
	考 察						該当番号 3 番									
異 状 個 所		異 状 内 容	破 損	ク ラ ッ ク	隙 間 ず れ	た る み 蛇 行	モ ル タ ル	浸 入 水	取 付 管	腐 食	そ の 他	計	備 考			
継 手 部			A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	<div>前処理箇所</div> <div>取付管と人孔箇所</div>			
本 管 部						2 1						2 1				
取 付 管 部							3					3				
計						2 1	3					2 4				

本管用調査記録表

上流人孔番号 J120131185						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.48	1.19	鉄蓋
人 孔 内 点 検						
鉄蓋ガタツキA			ステップ腐食B			
コンクリートクラックB						
インパルト破損B						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
H・P	250	25.00	K120131185

下流人孔番号 J120131023						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号人孔	1.75	1.41	鉄蓋
人 孔			内 点 検			
舗装クラックB			直壁クラックB			
鉄蓋ガタツキA			ステップ腐食B			
斜壁腐食A						



排水方向 →→→ 上流[J120131185] から 下流[J120131023]

継 手 部	継 手 数	管口												管口		管 本 数	
	写 真 番 号	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 管口														[12 本]	
	内 容															不 良 管 数	
	距 離													23.91		[8 本]	
本 管 部	管 本 数	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12														[卷]	
	写 真 番 号	2 4 5 7 9 11 13 14 16 17 18														カ ウ ン タ	
	内 容	クラック 接合不良 クラック 接合不良 たるみ 接合不良 たるみ 腐食 接合不良 クラック														[0:00:00]	
	距 離	0.23 1.45 1.63 7.58 9.28 10.65 12.42 13.13 16.40 17.57 23.71														[0:00:00]	
取 付 管 部	取 付 管 位 置	左T 左T 左T 右T 左T														1 国 道	
	写 真 番 号	3 6 8 10 1 150														2 県 道	
	内 容	ズレ 1 ズレ 2 破損 3 管止め不良 4 管止め 5 左取付管 6														3 市 道	
	距 離	1.46 4.27 7.65 9.36 12.31 17.61														4 町 道	
考 察																5 私 道	
異 状 内 容																6 そ の 他	
異 状 個 所																該当番号 3 番	
継 手 部																備 考	
本 管 部																前処理箇所	
取 付 管 部																取付管せん孔箇所	
計																	



計処理箇所


取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

上流人孔番号 J119131034						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.90	1.50	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラックB						
直壁腐食B						
インバートなし・腐食B						

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	350	44.78	K119131034

下流人孔番号 J119131029						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			2号人孔	2.33	1.70	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラックB						
直壁腐食B						
Φ50鉄管縦断						



排水方向 →→→ 上流[J119131034] から 下流[J119131029]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	管 本 数		
	写 真 番 号			3	4		10	12	14	16		21		24	25	26	28	30		[22 本]		
	内 容			浸入水	浸入水		破損	浸入水	浸入水	すきま	浸入水		浸入水	木の根侵入	浸入水	浸入水	すきま	浸入水	すきま	[18 本]		
	距 離			B	B		C	B	C	C	B		A	B	B	B	C	B	C	[10 箇所]		
				3.31	5.31		9.29	11.31	13.32	15.31		19.32		21.35	23.33	25.37	27.36	29.35		V T R 番号		
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	[卷]		
	写 真 番 号				5	6	9		13	15		17	18	20		22	23		27	29	31	33
	内 容				たるみ	接合不良	破損		蛇行	蛇行		たるみ	蛇行	浸入水		たるみ	蛇行		接合不良	蛇行	たるみ	浸入水
	距 離				C	C	C		C	C		C	C	B		C	C		C	C	C	B
				6.73	7.75	9.06			12.30	14.57	15.96	16.58	17.97		20.25	20.56		25.98	28.14	31.80	32.64	
取 付 管 部	取付管位置		右T			左T	右T	右T				左V	右T				右T		左T	右T		
	写 真 番 号		2			7	8	11				1	19				1		1	32		
	内 容		突き出し	クラック		突き出し	破損	ズレ	浸入水			左取付管	突き出し				右取付管		左取付管	破損		
	距 離		150	C	C	200	200	C	150	C		150	150	C			150		150	150	C	
			2.00			7.79	8.81	10.98			17.57	17.94				25.94		31.15	32.48			
考 察		該当番号 3 番																				

異 状 個 所		異 状 内 容																														
		破 損			ク ラ ッ ク			隙 間 ず れ			た る み 蛇 行			モ ル タ ル			浸 入 水			取 付 管			腐 食			そ の 他			計			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
継 手 部				1						4							1	7	2									1		1	8	7
本 管 部				1									13					3			2									3	16	9
取 付 管 部				2			1			2								1		3												
計				4			1			6			13				1	10	3		5						1		1	11	32	



前処理箇所

取付管人孔箇所

調査件名:下水道施設(管路施設)調査業務委託(スR1-3)


本管用調査記録表

記録表No.110-2

上流人孔番号 J119131034						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			1号人孔	1.90	1.50	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラックB						
直壁腐食B						
インバートなし・腐食B						

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	350	44.78	K119131034

下流人孔番号 J119131029						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			2号人孔	2.33	1.70	鉄蓋
人孔内点検						
舗装クラックB						
直壁腐食B						
Φ50鉄管縦断						



排水方向 →→→ 上流[J119131034] から 下流[J119131029]

継手部	継手数	18	19	20	21	管口	管本数	
	写真番号	36		41			[22本]	
	内容	ズレ		浸入水			不良管数	
		C		C			[18本]	
	距離	35.37		39.37		43.36	取付管数	
本管部	管本数	18	19	20	21	22	[10箇所]	
	写真番号	34	35	37	39	40	VTR番号	
	内容	たるみ	蛇行	蛇行	浸入水	蛇行	[巻]	
		C	C	C	B	C	カウンタ	
	距離	33.90	34.52	36.45	38.48	38.66	[0:00:00]	
取付管部	取付管位置						[0:00:00]	
	写真番号						布設年度	
	内容						占有位置	
							1 国道	
	距離						2 県道	
考察							3 市道	
							4 町道	
							5 私道	
							6 その他	
							該当番号 3番	

異 状 箇 所		異 状 内 容		破 損		ク ラ ッ ク		隙 間 ず れ		た る み 蛇 行		モ ル タ ル		浸 入 水		取 付 管		腐 食		そ の 他		計					
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
異 状 箇 所	継 手 部 本 管 部			1						4						1	7	2				1			1	8	7
				1												3									3	16	9
				2		1				2						1			3							9	
				4		1				6				13			1	10	3			5			1	11	33



前処理箇所



取付管せん孔箇所