

～子どもたちと一緒に危険箇所

チェックをしてみました！～

2月5日の降雪の際は、会員の皆様や地域の皆様には、いつもに増して、子ども達が安全に登下校出来るよう、ご協力いただきありがとうございました。

雪が降ると、横断歩道の白線やグレーチングの上など滑りやすい場所が増え、危険なので子ども達も、慎重に歩いている様子がみられましたね。

さて今回一緒に危険箇所チェックしてくれたのは、2班のみんなです。

池田通りから新田小東の信号を入って50Mほどの場所にある自動販売機前に集合し、10分弱歩いて通学しています。

一ヶ所目の危険箇所は、右の写真です。

道路の左の土地が工事中のため、グリーンベルト(側溝)の上にカラーコーンが置かれていて、歩くときは車道へはみ出てしまいます。

早く工事が終わり、安全に歩けるようになるといいですね。



二ヶ所目はヴィルフォーレアマノの前と校庭北側の横断歩道のない場所での、道路の横断です。横断歩道がないので、停止してくださる車は約2割～3割程度です。

朝の忙しい時間帯だとは思いますが、時間に余裕をもって家を出て、もし、子ども達が横断しそうでしたら、停止し、安全に横断出来るようご協力いただけましたら幸いです。