

消防設備等保守点検箇所一覧

| 番号 | 建設年度 | 構造 | 団地名 | 所在地 | 棟数 | 消火器設置棟数 | 消火器 | 避難器具設置棟数 | 避難はしご | 避難ハッチ | 自動火災報知機設置棟数 | 自動火災報知機 | 連結送水管設置棟数 | 連結送水管送水口数 | 連結送水管放水口数 |
|----|---------|--------|--------------|-----------|----|---------|-----|----------|-------|-------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | H24. 25 | 高耐9F | 北新団地A棟(123戸) | 北新1-5 | 1 | 1 | 27 | 1 | | 16 | 1 | 有 | 1 | 3 | 21 |
| 2 | H26. 27 | 中耐4F | 北新団地D棟(36戸) | 北新2-4 | 1 | 1 | 8 | 1 | | 6 | 1 | 有 | | | |
| 3 | H29. 30 | 高耐7F | 北新団地B棟(63戸) | 北新1-6 | 1 | 1 | 21 | 1 | | 12 | 1 | 有 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | H30. 31 | 高耐6F | 北新団地C棟(77戸) | 北新1-6 | 1 | 1 | 36 | 1 | | 10 | 1 | 有 | | | |
| 5 | 51～53 | 中耐5F | 荒川団地 | 荒川2-12 | 6 | 6 | 32 | 6 | | 48 | | | | | |
| 6 | 55 | 中耐3F | 宮塚団地 | 山宮町1900 他 | 4 | 4 | 16 | 4 | | 16 | | | | | |
| 7 | 43～46 | 中耐4F | 南西団地 | 上石田4-19 | 8 | 8 | 52 | 6 | 36 | | | | | | |
| 8 | 47～48 | 中耐4・5F | 南西第二団地 | 下石田2-16 他 | 5 | 5 | 28 | | | | | | | | |
| 9 | 60. 61 | 中耐5F | 善光寺団地 | 善光寺3-20 | 3 | 3 | 32 | 3 | | 24 | | | | | |
| 計 | | | | | 30 | 30 | 252 | 23 | 36 | 132 | 4 | | 2 | 5 | 31 |